

IBORG Zomerschouw 2018

Steller: Marijke Schipper
Afdeling Openbare Ruimte
december 2018

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

- 1.1 Thema
- 1.2 Globale conclusie
- 1.3 Ontwikkeling
- 1.4 Ontwikkeling proces zomerschouwen
- 1.5 Leeswijzer

2. Samenvatting per dorp/wijk

- 2.1 Schouwresultaat Centrum + kernwinkelgebied
- 2.2 Schouwresultaat Goes Oost
- 2.3 Schouwresultaat Goes Zuid
- 2.4 Schouwresultaat Goes West
- 2.5 Schouwresultaat Goese Polder
- 2.6 Schouwresultaat Goes Noordhoek
- 2.7 Schouwresultaat Goes De Poel
- 2.8 Schouwresultaat Havengebied Goes/Goese Schans
- 2.9 Schouwresultaat Goese Meer
- 2.10 Schouwresultaat Goes Overzuid
- 2.11 Schouwresultaat Goes Mannee
- 2.12 Schouwresultaat Wilhelminadorp
- 2.13 Schouwresultaat Kloetinge
- 2.14 Schouwresultaat Goes Oostmolenpark
- 2.15 Schouwresultaat Kattendijke
- 2.16 Schouwresultaat 's- Heer Arendskerke
- 2.17 Schouwresultaat Lewedorp Noord
- 2.18 Schouwresultaat Eindewege
- 2.19 Schouwresultaat 's- Heer Hendrikskinderen
- 2.20 Schouwresultaat Wolphaartsdijk
- 2.21 Schouwresultaat Oud-Sabbinge

3. Kwaliteitsprofielen

- 3.1 Zomerschouw 2017
- 3.2 Zomerschouw 2018

4. Schouwprotocol

1. Inleiding

Het schouwen van de openbare ruimte vindt binnen de gemeente Goes twee maal per jaar plaats: eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter. Tijdens deze schouwen wordt per dorp/wijk de openbare ruimte getoetst op de criteria schoon, heel en veilig. Vaste onderdelen hierbij zijn de bestrating, het groen, het straatmeubilair en de bebording, de afvalbakken, het straatvegen/zwerfvuil en de verlichting. De waardering voor de schouwonderdelen zijn per schouwpunt uitgedrukt in een cijfer: 1, 2 of 3.

- 1= Het hoogste niveau: Goes[±] (Goes plus): het ambitieniveau voor het kernwinkelgebied in Goes en de aangrenzende straten.
- 2= Goes standaard: het ambitieniveau voor de overige wijken en de dorpen: zo hoort het te zijn.
- 3= Ingrijpmoment: hier moet actie worden ondernomen; hier is het óf niet schoon, óf niet heel, óf niet veilig (of een combinatie hiervan).



De winterschouw wordt uitgevoerd door de wijkopzichter en de voorman van de ploeg die in deze wijk het groenonderhoud verzorgt (deels door medewerkers van gemeente Goes en deels door De Betho).

De zomerschouw wordt uitgevoerd door een meer uitgebreid gezelschap: de wijkopzichter, bewonersvertegenwoordiger(s), de wijkwethouder, de wijkcontactpersoon (deze zomer voor het eerst) een medewerker van de afdeling Omgeving & Economie van gemeente Goes. Daarnaast worden de gemeenteraad, de adviesraad, de RWS, de SMWO en de Politie uitgenodigd met een vertegenwoordiger deel te nemen aan de schouwen. Voor het Centrum worden ook vertegenwoordigers van de OOG (OndernemersOrganisatie Goes), de horeca, de ambulante handel (markthandelaren), de VAC (Vrouwen AdviesCommissie) en de SMB (St. Maatschappelijke Belangen) uitgenodigd. Voor de schouw in de Poel wordt een vertegenwoordiging van de OCG (Ondernemers Contact Goes) uitgenodigd.

Zowel de zomer- als de winterschouw zijn zinvol: in de winter beoordeelt de opzichter de diverse zaken vooral vanuit 'vakinhoudelijk' oogpunt: is dit schoon, heel en veilig? Tijdens de zomerschouw bezien de bewoners- en gebruikersvertegenwoordigers de eigen leef-, werk- en/of economische omgeving. Dit geeft een ander resultaat in de beleving en dus ook in de waardering.

De voor u liggende rapportage betreft het schouwresultaat van alle dorpen en wijken van de gemeente Goes in de zomer van 2018.

1.1 Thema

Elke schouw krijgt een thema mee. Dit houdt in dat een bepaald aspect extra aandacht krijgt tijdens de schouw. Deze zomer was het thema:

- Wateroverlast in de openbare ruimte - waar blijft na een fikse regenbui water te lang staan, op verharding of in het groen?

Er zijn hiervan, behalve een aantal meldingen in de Goese Polder en een enkele melding in Overzuid geen verdere zaken aan het licht gekomen. Dit kan natuurlijk betekenen dat er niet veel of vaak wateroverlast is. Het kan echter ook betekenen dat dit een probleem is dat we niet hebben gekend gedurende de achter ons liggende droge zomer.

Voor wat betreft de wateroverlast in de Goese Polder: hier loopt momenteel, in samenspraak met de bewoners, een project dat probleemplaatsen heeft geïnventariseerd. Een plan van aanpak is in de maak.

1.2 Globale conclusie

De gemiddelde score blijft over het algemeen nagenoeg gelijk aan de voorgaande wijkschouwen. Het grootste deel van de openbare ruimte binnen de gemeente Goes voldoet aan de gestelde kwaliteitsambities.

Er zijn enkele uitzonderingen te noemen:

- In het kernwinkelgebied scoort straatmeubilair/bebording niet goed. Vooral de afvalbakken zien er onverzorgd uit en moeten worden geveerd.
Daarnaast scoort het groen niet op Goes+ niveau. Dit geeft een enigszins vertekend beeld: er zijn in het kernwinkelgebied slechts zes punten waarop groen is beoordeeld. Wanneer er dan één (het Bleekveld) minder goed scoort heeft dat al snel invloed op de totaalscore
- Goes West blijft een aandachtsgebied: bestrating, bebording (beschadigd, groen), onkruid in verharding.
- Ook bedrijventerrein De Poel vraagt blijvend de aandacht: bestrating, beschadigde bebording en teveel zwerfvuil.
- Overzuid voldoet op een aantal onderdelen niet aan het Goes-standaard niveau. De wijk ziet er netjes uit maar het beeld wordt vooral verstoord door een matige staat van onderhoud van diverse onderdelen van de openbare ruimte.
De door bewoners als belangrijkste aangemerkte zaken:
 - de aansluiting op de Nansenbaan - wordt in voorjaar 2019 aangelegd
 - het fietspad langs de watergang - staat op de onderhoudsplanning voor 2019 en
 - de rotonde 's Gravenpolderseweg - staat op de planning voor 2020.
- In Wilhelminadorp scoort straatmeubilair/bebording en afvalbakken niet voldoende. Dit betreft vooral bebording die zou moeten worden verplaatst. Ook willen bewoners graag een afvalbak verplaatst hebben.
De Wilhelminabrug wordt begin 2019 geheel gerenoveerd. Dit is gecommuniceerd met bewoners en bedrijven.
- In Kattendijke scoort het straatmeubilair en de bebording net niet voldoende.

Gemiddelde per onderdeel voor het gehele areaal standaardniveau 2:

	Zomer 2017	Zomer 2018
Totaalbeeld	2,02	2.03
Bestrating	2,05	2.06
Groen	2,06	2.06
Straatmeubilair/ bebording	2,03	2.06
Afvalbakken	2,02	2.03
Straatvegen/zwerfvuil	2,05	2.03
Verlichting	2,02	2.02

1.3 Ontwikkeling

Als we in de betreffende reeks van het kwaliteitsprofiel het percentage 'slechter dan gewenst' analyseren, waarbij dit negatieve percentage gelijk of meer dan 10% is, ontstaat het volgende beeld:

Zomerschouw 2012: Kattendijke

Zomerschouw 2013: Centrum, Haven

Zomerschouw 2014: De Poel

Zomerschouw 2015: West, Overzuid/Ouverture, Kattendijke en Wilhelminadorp (9,52%)

Zomerschouw 2016: De Poel, Overzuid, Kattendijke

Zomerschouw 2017: Goes West, Goese Polder, De Poel

Zomerschouw 2018: West, Overzuid/Ouverture, Kattendijke

1.4 Ontwikkeling proces zomerschouwen

De zomerschouw bestaat binnen de gemeente Goes nu 12 jaar en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend ontmoetingsmoment tussen bewoners, bestuurders en werkers. Bewoners participeren op deze manier al heel lang in de visievorming op de openbare ruimte, die immers van ons allen is! Veel bewonersverenigingen bereiden zich terdege voor: zo wordt in diverse dorpen en wijken vooraf onder bewoners uitvraag gedaan naar mogelijke aandachts- of knelpunten. Andere bewonersverenigingen schouwen zelf voorafgaande aan de gemeenteschouw. Het voordeel van deze werkwijzen is dat vóór de officiële schouw aandachtspunten zijn doorgegeven aan de gemeente zodat deze tijdens de schouw reeds inhoudelijk kunnen worden besproken.

1.5 Leeswijzer


In dit rapport treft u in het volgende hoofdstuk per wijk/dorp een historisch overzicht van de scores door de jaren heen én een overzicht van alle gedane meldingen en opmerkingen van de zomerschouw 2018. Alle meldingen zijn intern uitgezet en zijn/worden verwerkt.

2. Samenvattingen schouwresultaten

2.1. Schouwresultaat Centrum en Kernwinkelgebied (WIJK 01)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK KERNWINKELGEBIED																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	13	13	13	9	9	8	11	9	9	7	7	7	7	8	8	9	10	10	8	10	10	7	7	9	7
aantal opname's																									
schouwonderdelen	74	88	87	60	57	51	72	60	58	47	47	45	47	53	52	61	61	66	51	64	63	45	44	63	48
percentage beter dan gewenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
percentage slechter dan gewenst	73,00	77,30	69,00	41,70	19,30	51,00	38,90	36,70	39,70	29,80	42,60	46,70	36,20	16,98	13,46	24,59	21,31	7,58	41,18	0,00	19,05	0,00	6,82	6,35	8,00
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	1,78	1,96	1,76	1,48	1,27	1,64	1,43	1,39	1,52	1,30	1,53	1,48	1,37	1,24	1,29	1,28	1,21	1,10	1,42	1,00	1,21	1,00	1,11	1,06	1,09
GEMIDDELDEN PER SCOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	1,70	2,00	1,70	1,40	1,22	1,50	1,55	1,33	1,44	1,29	1,57	1,43	1,29	1,13	1,25	1,11	1,22	1,00	1,25	1,00	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00
bestrating	1,80	1,90	1,80	1,60	1,33	2,00	1,82	1,89	1,89	1,29	1,86	1,57	1,43	1,13	1,25	1,44	1,22	1,10	1,50	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
groen	1,80	2,00	1,80	1,50	1,40	1,50	1,14	1,50	1,75	1,40	1,40	1,67	1,60	1,20	1,50	1,29	1,17	1,17	1,60	1,00	1,25	1,00	1,33	1,11	1,17
straatmeubilair/bebording	1,70	1,90	1,80	1,60	1,33	1,88	1,64	1,33	1,44	1,14	1,57	1,43	1,29	1,50	1,25	1,44	1,22	1,20	1,38	1,00	1,30	1,00	1,33	1,00	1,43
afvalbakken	1,80	1,90	1,80	1,40	1,14	1,71	1,40	1,33	1,33	1,14	1,43	1,57	1,29	1,25	1,14	1,22	1,22	1,00	1,17	1,00	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00
straatvegen/zwerfvuil	1,70	1,90	1,70	1,30	1,22	1,50	1,18	1,00	1,33	1,57	1,71	1,29	1,43	1,00	1,38	1,22	1,22	1,00	1,63	1,00	1,00	1,00	1,14	1,33	1,00
verlichting	1,90	2,00	1,70	1,60	1,22	1,38	1,27	1,33	1,44	1,29	1,14	1,43	1,29	1,50	1,25	1,22	1,22	1,20	1,38	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
Aantal opmerkingen	3	12	11	16	25	25	3	38	12	21	13	38	6	26	3	24	5	8	4	4	0	3	0	6	16

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 1 !!! (Goes +)


HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 2

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

HISTORISCH OVERZICHT WIJK CENTRUM																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	7	7	7	11	12	10	10	12	12	14	14	13	14	12	12	12	12	11	14	11	14	13	13	13	13
aantal opname's schouwonderdelen	59	46	44	71	74	62	59	79	70	92	88	86	86	78	76	78	80	70	91	71	90	82	83	78	91
percentage beter dan gewenst	1,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	5,1	4,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	6,59	0,00%	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
percentage slechter dan gewenst	5,1	8,7	4,5	1,4	5,4	4,8	11,9	2,5	10,0	12,0	28,4	7,0	40,7	7,7	13,2	25,6	7,5	8,57	13,19	0,00%	1,11	0,00	4,82	0,00	0,00
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,04	2,09	2,04	2,01	2,04	2,03	2,12	1,97	2,04	1,93	1,88	2,00	1,96	1,93	1,89	2,00	1,91	1,99	1,93	2,00	1,80	1,66	1,75	2,00	1,85
GEMIDDELDEN PER SCOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,11	2,00	2,09	1,86	2,00	1,92	1,92	1,92	1,83	2,00	1,83	1,91	1,93	2,00	1,86	1,69	1,77	2,00	1,85
bestrating	2,00	2,10	2,30	2,00	2,00	2,20	2,11	2,00	2,09	2,07	2,00	1,92	2,08	1,92	1,92	2,00	1,92	2,18	2,00	2,00	1,86	1,69	1,85	2,00	1,85
groen	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,83	1,82	1,91	1,91	1,90	1,80	2,00	1,91	2,01	2,00	2,00	1,75	1,73	1,80	2,00	1,85
straatmeubilair/bebording	2,10	2,00	2,00	2,00	2,09	2,00	2,11	2,08	2,00	1,85	1,93	2,15	2,00	2,08	1,83	2,00	1,92	1,90	1,86	2,00	1,93	1,64	1,77	2,00	1,85
afvalbakken	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	1,89	1,83	1,88	1,57	2,00	1,89	1,88	2,00	2,00	1,89	2,00	1,86	2,00	1,63	1,50	1,50	2,00	1,85
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,30	2,00	2,10	2,00	2,00	2,33	1,85	2,18	1,93	1,93	2,00	2,00	1,83	2,00	2,00	2,00	1,91	2,00	2,00	1,79	1,69	1,85	2,00	1,85
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,11	2,07	1,93	2,08	1,92	2,00	1,83	2,00	1,92	2,00	1,86	2,00	1,79	1,69	1,69	2,00	1,85
Aantal opmerkingen	18	34	34	22	15	14	13	24	3	18	3	8	19	6	3	5	8	8	4	3	0	9	1	7	11



GEWENST NIVEAU is deels 2, deels 1
 HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!
 INGRIJPNIVEAU IS 3
 (*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
 De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldingsnummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum toegekend	Datum afgehandeld	Toegewezen ambtenaar	Afdeling
33121533	zomerschouw	Koepoort;Goes	Centrum	Tegenover High Live zijn in de rijstrook diverse klinkers opgedrukt. Deze liggen los.	7-9-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121530	zomerschouw	Wijngaardstraat;Goes	Centrum	In het fietspad voor Nian Hao liggen de tegels los.	7-9-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121527	zomerschouw	Bleekveld;Goes	Centrum	De tekst op de "drinkwaterpaal" is bijna niet meer te lezen. Letters verdwenen.	7-9-2018	00-00-0000	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121458	zomerschouw	Oostwal;Goes	Centrum	Het RVS-hekje (buis) t.h.v. huisnummer 93 past niet in de omgeving.	6-9-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120060	zomerschouw	Westerstraat;Goes	Centrum	Er ligt een omleidingsbord in de berm.	9-8-2018	9-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120063	zomerschouw	Westerstraat;Goes	Centrum	Veel populieren opschot, zowel in groenstrook als in bestrating	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33121464	zomerschouw	Lange Vorststraat;Goes	Centrum	Op diverse plaatsen is het plakband op de verharding niet verwijderd.	6-9-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121452	zomerschouw	Westwal;Goes	Centrum	VÃ³r de Westerkerk, in de fietsrijbaan, liggen de tegels los.	6-9-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121449	zomerschouw	Bleekveld;Goes	Centrum	In het paadje, richting de Westwal, naast de Mythe, staat een muur scheef. Men maakt zich ongerust dat deze een keer omvalt. Graag controle op stabiliteit.	6-9-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121497	zomerschouw	Grote Markt;Goes	Centrum	In het hele centrum zijn de afvalbakken aan een verbeurt toe.	6-9-2018	7-9-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33121479	zomerschouw	Ravelijn de Grenadier;Goes	Centrum	In de groenstrook achter de Westerkerk ligt een attribuut. Verwijderen.	6-9-2018	10-9-2018	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33121473	zomerschouw	Kreukelmarkt;Goes	Centrum	Kap los van lichtmast 6818	6-9-2018	10-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121503	zomerschouw	Keizerstraat;Goes	Centrum	De paal die in de straat staat, staat scheef. Aangerezen.	6-9-2018	12-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121519	zomerschouw	Bleekveld;Goes	Centrum	Fonteinen werken momenteel niet. Sfeerbepalend element, graag structureel oplossen. Gebeurt vaker.	7-9-2018	12-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121524	zomerschouw	Bleekveld;Goes	Centrum	Een man met visuele handicap laat zijn hond de behoefte doen op het gras. Is hierover aangesproken. Deelt mee dat hij boven de wet staat. Ongewenste situatie omdat het gras intensief wordt gebruikt.	7-9-2018	13-9-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33121494	zomerschouw	Grote Markt;Goes	Centrum	Het verwijsbord op de hoek van de Rijfelstraat wijst de verkeerde kant op.	6-9-2018	13-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121492	zomerschouw	Grote Markt;Goes	Centrum	Straatnaambord "Grote Markt" ter hoogte van de Rijfelstraat is verbogen.	6-9-2018	13-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121476	zomerschouw	Klokstraat;Goes	Centrum	Het verwijsbord ter hoogte van de Kreukelmarkt wijst een onjuiste richting aan.	6-9-2018	13-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121444	zomerschouw	s-Hr Hendrikskinderenstr;Goes 51	Centrum	De schampblok voor de woning, in het gemeenteplantsoen, kan verwijderd worden.	6-9-2018	13-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121461	zomerschouw	Ganzepoortstraat;Goes	Centrum	Bij ETOS is het verwijsbord beschadigd.	6-9-2018	14-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121500	zomerschouw	Turfkade;Goes 17	Centrum	Het pleisterwerk van de gevel laat los. Dit kan gevaar opleveren. (Particuliere woning)	6-9-2018	24-9-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33121489	zomerschouw	Grote Markt;Goes	Centrum	Na de weekmarkt op zaterdag wordt in toenemende mate afval achter gelaten.	6-9-2018	24-9-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33121521	zomerschouw	Bleekveld;Goes	Centrum	Spotjes in de verharding branden niet. Sfeerbepalend element. Graag structureel oplossen. Duurt al enige tijd.	7-9-2018	1-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33120057	zomerschouw	Westerstraat;Goes	Centrum	Midden op de keerlus Ringbaan West - Westerstraat staat een ANWB bord scheef en er zit een gat in het bord BERGEN OP ZOOM	9-8-2018	5-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121467	zomerschouw	Lange Vorststraat;Goes	Centrum	lichtmast nr. 3448 is een stuk langer dan de rest van de lichtmasten. Verklaring?	6-9-2018	8-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121446	zomerschouw	Adolf van Westerwijkspln;Goes	Centrum	Het plein ziet er troosteloos uit en is in de avonduren een hangplek voor jongeren.	6-9-2018	9-10-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33121470	zomerschouw	Kreukelmarkt;Goes	Centrum	De betonnen bank naast huisnummer 16, staat achterover en dient te worden recht gezet. Dat is de bank die van het Postkantoor vandaan komt.	6-9-2018	24-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte


2.2

Schouwresultaat Goes Oost (WIJK 02)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK OOST

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	25	26	27	27	28	27	28	28	22	28	28	25	28	21	27	28	28	28	29	33	33	26	27	28	28
aantal opname's schouwonderdelen	156	166	177	172	183	173	176	186	145	182	179	163	176	139	176	178	180	180	177	204	232	191	164	171	175
percentage beter dan gewenst	1,3	0,0	1,1	2,3	1,6	2,9	1,1	0,5	0,7	3,8	1,1	1,2	2,3	1,4	1,7	3,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	16,0	22,3	12,4	5,2	8,7	4,0	13,6	7,0	5,5	6,0	1,7	1,8	5,1	7,2	4,0	8,4	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	2,1	2,4	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,15	2,22	2,14	2,04	2,07	2,00	2,12	2,06	2,04	2,02	2,00	2,03	2,03	2,06	2,02	2,05	1,98	2,01	2,01	2,00	2,00	2,02	2,02	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,00	2,05	1,96	2,00	2,08	1,96	2,05	2,00	1,96	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,04	2,00	2,00
bestrating	2,20	2,20	2,30	1,96	2,14	2,15	2,32	2,07	2,23	2,07	2,07	2,16	2,14	2,14	2,11	1,96	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,11	2,00	2,00
groen	2,00	2,40	2,00	2,00	2,07	1,93	2,15	2,18	2,00	1,96	1,96	1,92	1,96	2,05	1,96	2,04	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,20	2,30	2,00	2,08	2,15	2,07	2,24	2,07	2,05	2,11	2,04	2,08	2,12	2,10	2,08	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	2,20	2,20	2,30	2,10	2,07	1,92	2,00	2,00	1,92	1,94	2,00	1,93	2,00	2,00	2,00	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,40	2,20	2,10	2,00	2,04	2,00	2,04	2,04	2,00	2,07	2,00	2,08	2,00	2,00	2,04	2,07	2,00	2,07	2,07	2,00	2,00	2,04	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,10	2,20	2,10	2,08	2,04	1,96	2,04	2,07	2,05	2,00	1,96	1,96	2,00	2,05	1,96	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	21	39	19	38	19	31	33	11	23	30	20	37	18	25	10	40	0	15	3	3	10	9,00	4	17	8

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwrond



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33120348	Zomerschouw	Prinsenhof;Goes	Goes Oost	Hier ontbreken bij de trottoirs Stadhouderslaan de op- en afgangen voor minder validen en kinderwagens.	13-8-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120343	Zomerschouw	Dillenburglaan;Goes	Goes Oost	Bomen op kruispunt dillenburglaan/Lodewijkstraat staan geplant in een parkeervak. Geef ze een boospiegel zo groot als dit parkeervak ipv de huidige situatie waarbij je achter de boom niet kan straatvegen en de wortels de omliggende bestrating beginnen op te drukken.	13-8-2018	00-00-0000	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33120363	Zomerschouw	Leliestraat;Goes	Goes Oost	Verkeersbordje scheef.	14-8-2018	14-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120369	Zomerschouw	Zonnebloemstraat;Goes	Goes Oost	Hier zouden wel wat paaltjes weg kunnen, bijvoorbeeld de 1e en de 3e.	14-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120375	Zomerschouw	Bergweg;Goes	Goes Oost	Bankje is vuil en beschadigd. Afvalbak ernaast ook vies.	14-8-2018	22-8-2018	Goes, Betho	Openbare Ruimte
33120351	Zomerschouw	Parkweg;Goes	Goes Oost	Afvalbak en bankje reinigen aub.	13-8-2018	22-8-2018	Goes, Betho	Openbare Ruimte
33120345	Zomerschouw	Ridderhof;Goes	Goes Oost	Boom in plantsoen lijkt dood te zijn.	13-8-2018	29-8-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33120354	Zomerschouw	Oude Singel;Goes	Goes Oost	In fietstunneltje liggen tegels te klapperen. Wegmarkering is matig/slecht. Rode kleur (fietspad) doortrekken tunneltje in. Schuine trottoirband doorzetten tunneltje in.	13-8-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte


2.3

Schouwresultaat Goes Zuid (WIJK 03)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK ZUID

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	18	19	20	20	25	20	22	22,0	22	22	22	22	22	22	21	22	22	23	21	22	23	21	21	22	22
aantal opname's schouwonderdelen	113	119	126	129	150	129	145	138,0	146	137	139	140	154	154	147	153	154	160	147	154	161	147	147	155	154
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	2,7	2,5	5,6	0,0	10,7	1,6	2,8	10,9	2,7	5,8	10,8	1,4	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	3,2	4,6
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,02	2,03	2,06	2,00	2,16	2,02	2,03	2,11	2,03	2,05	2,10	2,01	2,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03	2,05
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,10	2,10	2,00	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00
bestrating	2,10	2,10	2,10	2,00	2,12	2,00	2,05	2,14	2,00	2,14	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
groen	2,00	2,10	2,10	2,00	2,04	2,00	2,00	2,05	2,05	2,00	2,14	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,10	2,00	2,10	2,00	2,19	2,00	2,10	2,11	2,00	2,00	2,10	2,05	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
afvalbakken	2,00	2,00	2,28	2,00	2,60	2,00	2,00	2,07	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,10	2,00	2,00	2,20	2,10	2,05	2,33	2,09	2,23	2,32	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,09	2,05
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	13	31	48	47	18	26	26	35	3	22	10	27	0	35	12	16	6	13	5	17	4	17	2	20	19

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!


De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldingsnummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum toegekend	Datum afgehandeld	Toegewezen ambtenaar	Afdeling
33119061	Zomerschouw	Stationspark;Goes 30	Goes Zuid	Kan hier aan de noordoostkant in het halfcirkelvormig gazon een afvalbak geplaatst worden. De afvalbak aan de overzijde van de weg richting de Fruitlaan wordt minder gebruikt omdat deze niet op de looproute ligt.	18-7-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118920	Zomerschouw	Acaciastraat;Goes	Goes Zuid	Tegels in de bocht eruit gereden. Vervangen voor bkk?	16-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118905	Zomerschouw	Rembrandtlaan;Goes 26-88	Goes Zuid	Gazonband ligt scheef, deels wortelopdruk. De gehele bestrating rond dit speelplekje kan een opris beurtje krijgen. De hinkelbaan in de bestrating is door de onkruidbrander verschromeld.	16-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118023	Zomerschouw	Lijsterbesstraat;Goes	Goes Zuid	Het speelplekje in de Lijsterbesstraat. Dit plekje wordt slecht onderhouden door de Gemeente en wordt door schooljeugd van o.a het Ostrea als rook en wiet plek gebruikt. Wij hebben (enkele bewoners Lijsterbesstraat) de Gemeente en de school hierover ingelicht, zelfs de vorige Wijkagent (Mascha) was hiervan ook op de hoogte.	2-7-2018	2-7-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33118020	Zomerschouw	Beukenstraat;Goes	Goes Zuid	Wat betreft de Beukenstraat: We hielden snelheidsmetingen. De normen worden niet overschreden. Omdat we onze middelen doelmatig moeten inzetten is er geen aanleiding voor maatregelen. Groet, Joep	2-7-2018	2-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33118029	Zomerschouw	Beukenstraat;Goes	Goes Zuid	Het gaat hierbij om het woongenot van diverse bewoners die het appartementencomplex Beukenstraat bewonen, en meer specifiek met uitzicht op de van Hertumweg (ronde Zuid). Het uitzicht is door de enorme grote en hoge bomen zo beperkt dat er in feite geheel geen uitzicht meer is en het bovendien veel licht wegneemt. Wij hebben ook e.e.a. aangekaart bij de openbare werken van de gemeente Goes als ook de wethouder mevrouw Meeuwisse helaas zonder resultaat (ons inziens met weinig belangstelling.) Het lag zeker niet in de bedoeling de bomen weg te halen maar meer een uitdunning van deze bomenrij.	2-7-2018	3-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119046	Zomerschouw	Zuidplein, Goes	Goes Zuid	Tijdens de wijkshow komt naar voren dat op deze locatie bewoners van het appartementencomplex Beukenstraat graag uitzicht wil hebben op de van Hertumweg. "Het uitzicht is door de enorme grote en hoge bomen zo beperkt dat er in feite geheel geen uitzicht meer is en het bovendien veel licht wegneemt." Het is niet de bedoeling de bomen weg te halen maar kan er een dunning plaatsvinden?	17-7-2018	17-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118908	Zomerschouw	Buys Ballotstraat;Goes	Goes Zuid	Rotatieplein; wegmartering vervaagd, banden witten.	16-7-2018	17-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33119052	Zomerschouw	Notestraat;Goes	Goes Zuid	Auto's parkeren op het fietspad Fruitshop e.a. kan hier wat aan gedaan worden?	17-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33119055	Zomerschouw	Dennenstraat;Goes	Goes Zuid	Een vraag over de inrichting van de kruising Dennenstraat/Beukenstraat naar het winkelcentrum toe. Het is een druk en onoverzichtelijk punt. Mensen met rollators en scootmobiel hebben moeite met de opgang en oversteek. Kan de kruising opnieuw worden ingericht?	17-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33119049	Zomerschouw	Zuidplein, Goes	Goes Zuid	In Goes-Zuid wonen veel blinden en slechtziende mensen. Daarom, kan er gekeken worden naar de inrichting van de oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden? Het gaat om het Zuidplein, Poelplein en de oversteekplaats Fruitlaan/de Pit. Is de inrichting juist en hebben de betreffende personen er baat bij als er een aanpassing plaats vindt? Wellicht contact met betrokkenen en hulpverlenende instanties opnemen.	17-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Openbare Ruimte
33119028	Zomerschouw	Populierenstraat;Goes 100	Goes Zuid	Wat inrichting betreft, Kan er i.v.m. met de toegankelijkheid een pad naar de voetbalkooi worden aangelegd.	17-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33118947	Zomerschouw	Fruitlaan;Goes	Goes Zuid	Fruitlaan/ Stationspark. Op verzoek van Loes Meeuwisse, bij de zebra, verlicht bord oversteekplaats i.v.m. gevaarlijke oversteek in de wintermaanden.	16-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Openbare Ruimte
33119064	Zomerschouw	Kloetingseweg;Goes 4	Goes Zuid	Zie bijlage voor situatie. Aan het pad richting de parkeerplaats worden veel fietsen tegen het hekwerk geplaatst. Kan op deze locatie een fietsenstalling gerealiseerd worden?	18-7-2018	18-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33118941	Zomerschouw	Poelplein, Goes	Goes Zuid	Zwerfvuil, in parkje met kunstwerk.	16-7-2018	18-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118923	Zomerschouw	Eikenlaan;Goes	Goes Zuid	Bij Boszicht straatnaambord, Eikenlaan, recht zetten.	16-7-2018	18-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118914	Zomerschouw	Eikenlaan;Goes	Goes Zuid	Voetpad bosgebied. Bankje beklad en bekrast, planken schoon maken en/of vervangen.	16-7-2018	19-7-2018	Goes, Betho	Openbare Ruimte
33118887	Zomerschouw	Kloetingseweg;Goes 19	Goes Zuid	Bordje met pijl verdwenen.	16-7-2018	24-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33119058	Zomerschouw	Fruitlaan;Goes	Goes Zuid	De oversteekplaats voor fietsers van de fruitlaan naar de Pit/appelstraat is gevaarlijk. Vanwege de doorsteekjes in de haag is er een haakse bocht waardoor andere fietsers achterop kunnen rijden. Wellicht een bredere oversteek en de oversteekplaats van richting Poelplein hier samenvoegen.	18-7-2018	1-11-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie

2.4 Schouwresultaat Goes West (WIJK 04)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK WEST																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	25	25	26	26	22	23	24	24	23	26	25	25	22	25	22	24	26	25	25	23	25	24	24	23	26
aantal opname's schouwonderdelen	153	156	161	160	132	143	151	159	144	159	159	155	150	152	137	166	172	167	158	145	159	159	144	145	173
percentage beter dan gewenst	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	6,5	1,9	0,0	0,0	0,8	1,4	3,3	3,8	4,9	5,0	5,7	5,2	4,0	4,6	2,0	0,6	0,6	0,6	17,1	15,2	16,4	1,9	16,0	24,1	22,5
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,04	2,05	2,00	2,00	2,01	1,98	2,03	2,03	1,99	2,05	2,06	2,05	2,04	1,97	1,96	2,01	1,97	1,97	2,16	2,15	2,16	1,99	2,11	2,25	2,09
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,09	2,04	1,95	2,00	1,96	1,96	2,44	2,04	2,24	1,96	2,00	2,17	2,12
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,04	2,21	2,24	2,09	2,24	2,24	2,04	2,18	2,04	2,05	2,04	1,96	1,96	2,44	2,39	2,40	2,00	2,21	2,55	2,28
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,04	2,00	1,96	2,00	2,00	2,00	1,96	2,08	2,13	2,16	2,04	2,19	2,22	2,19
straatmeubilair/bebording	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,08	2,00	1,95	1,95	2,00	1,96	2,00	2,08	2,23	2,16	2,00	2,40	2,26	2,10
afvalbakken	2,00	2,30	2,00	2,00	2,00	1,86	2,00	2,00	1,86	2,00	2,11	2,00	2,00	1,75	1,86	2,00	2,00	2,00	2,11	2,11	2,11	2,00	2,00	2,25	1,97
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,08	2,00	2,04	1,95	2,00	1,96	1,96	2,00	2,00	2,04	1,96	1,96	2,14	1,96
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,96	2,00	2,00	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,95	2,00	1,96	1,96	2,00	2,14	2,04	1,96	2,04	2,13	2,03
Aantal opmerkingen	15	47	19	19	7	31	8	14	10	27	16	52	10	21	20	51	15	34	23	24	34	31	13	22	52

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.


Meldingsnummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum loegekend	Datum afgehandeld	Toegewezen ambtenaar	Afdeling
33120237	zomerschouw	Jacob Catsstraat,Goes	Goes West	Veel onkruid groei in de verhardingen en tevens kleine verzakkingen voornamelijk bij inspectieputten	9-8-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120195	zomerschouw	Jacob Roggeveenstraat,Goes	Goes West	Plantvak op hoek J. van Brakelstraat - J. Roggeveenstraat: de boom ziet er slecht uit en er is beplanting weggereden	9-8-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33120168	zomerschouw	Marconistraat,Goes	Goes West	veel onkruidgroei in naburige percelen dat soms over openbaar terrein hangt (oude Gamma en vooral Renault)	9-8-2018	00-00-0000	Asilani, Shukri	Openbare Ruimte
33120144	zomerschouw	Hollandiaplein,Goes	Goes West	Kan de zwart-witte paal bij ingang parkeergarage Stadskantoor weg, als die toch geen functie heeft?	9-8-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120186	zomerschouw	Korenbloemstraat,Goes	Goes West	De bomen in de Korenbloemstraat zien er slecht uit	9-8-2018	9-8-2018	Kapoen, Tom	Omgeving en Economie
33120165	zomerschouw	M.A.de Ruijterlaan,Goes	Goes West	Boom voor op het plein van het Stadskantoor kwijnt weg (staat er maar 1)	9-8-2018	9-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33120159	zomerschouw	M.A.de Ruijterlaan,Goes	Goes West	Bomen kwijnen weg	9-8-2018	9-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33120150	zomerschouw	Willem Barentsstraat,Goes	Goes West	Bomen bij Allevo staan weg te kwijnen	9-8-2018	9-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33120228	zomerschouw	Ringbaan West,Goes	Goes West	Bebording nabij Ringbaan West wordt vaal en onleesbaar	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120225	zomerschouw	Evertsenstraat,Goes	Goes West	straatnaambord staat scheef	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120171	zomerschouw	Marconistraat,Goes	Goes West	Verkeersbord beschadigd	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120138	zomerschouw	Zuidvlietstraat,Goes	Goes West	Kruising Zuidvlietstraat - Scheldestraat: paal van indicatie brandkraan is eruit	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120129	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	bebording op kruising Westingel - Zwakestraat is beklad en staat laag?	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120096	zomerschouw	Klein Frankrijk,Goes	Goes West	Klein Frankrijk - Ringbaan West bord op de middengeleider is omgebogen	9-8-2018	15-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120243	zomerschouw	Joost de Moorstraat,Goes	Goes West	De achterpaden van zowel de Bankertstraat als de Joost de Moorstraat staan soms letterlijk vol van het onkruid, waardoor men er moeilijk door kan met de fiets.	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120240	zomerschouw	Bankertstraat,Goes	Goes West	Veel onkruid in de verhardingen	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120222	zomerschouw	Evertsenstraat,Goes	Goes West	Veel onkruid op verhardingen	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120210	zomerschouw	Pinksterbloemstraat,Goes	Goes West	enkele pollen gras groeit op paden in het park langs de Pinksterbloemstraat	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120199	zomerschouw	Zuidvlietstraat,Goes	Goes West	Begraafplaats: veel onkruidgroei in grind bij de entree, geeft rommelig beeld	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120153	zomerschouw	Pasteurstraat,Goes	Goes West	Veel onkruidgroei in verharding Pasteurstraat	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120132	zomerschouw	Scheldestraat,Goes	Goes West	Kruising Zuidvlietstraat - Scheldestraat: grasveldje ligt bezaaid met de hondenoep	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120126	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	Kruising Westingel - Zwakestraat: Veel onkruidgroei op het wegdek, waardoor de straat groen wordt	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120117	zomerschouw	Couwervestraat,Goes	Goes West	Veel onkruid in de parkeervakken van de Couwervestraat (gedeelte Scheldestraat 4E Evertsenstraat)	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120093	zomerschouw	Middelburgsestraat,Goes	Goes West	Middelburgsestraat - 's Heer Hendrikskinderendijk: veel onkruidgroei in bestrating met name in de fietsenstallingen	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120090	zomerschouw	Klein Frankrijk,Goes	Goes West	Onkruid groei in de bestrating	9-8-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33120204	zomerschouw	Pinksterbloemstraat,Goes	Goes West	Zorgwekkend hoe hoog de bosschages staan onder de hoogspanningskabels	9-8-2018	21-8-2018	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33120234	zomerschouw	Evertsenstraat,Goes	Goes West	Op kruising Evertsenstraat - JP Coenstraat ontbreekt de uitneembare paal.	9-8-2018	22-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120189	zomerschouw	Jacob Roggeveenstraat,Goes	Goes West	Straatnaambord op kruising Jan van Brakelstraat - Jacob Roggeveenstraat staat scheef	9-8-2018	22-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120084	zomerschouw	s-Hr Hendrikskinderendijk,Goes	Goes West	In het speeltuintje achter het Calvin College liggen betonnen sokkels. Deze zitten los, en ze zijn eens op het fietspad gerold door vandalisme. Dit geeft gevaarlijke situaties.	9-8-2018	22-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33120135	zomerschouw	Scheldestraat,Goes	Goes West	Kruising Zuidvlietstraat - Scheldestraat: 2 witte palen staan scheef	9-8-2018	28-8-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120216	zomerschouw	Weegbrepad,Goes	Goes West	Lichtmast staat uit het lood	9-8-2018	3-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33120231	zomerschouw	Vogelwikkestraat,Goes	Goes West	bebording richting Ringbaan wordt vaal en slecht leesbaar	9-8-2018	5-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120213	zomerschouw	Weegbrepad,Goes	Goes West	een beschadigd bord	9-8-2018	5-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120207	zomerschouw	Pinksterbloemstraat,Goes	Goes West	groene aanslag op bebording	9-8-2018	5-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120180	zomerschouw	Marconistraat,Goes	Goes West	Bij Rotonde Marconistraat - Lorentzstraat zit groene aanslag op fietsbord	9-8-2018	5-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120111	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	Kruising Westingel - Middelburgsestraat: stickers op verkeersbord	9-8-2018	5-9-2018	Rijk, Adrie	Omgeving en Economie
33120108	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	kruising Westingel - Middelburgsestraat: groenaanslag op bebording	9-8-2018	6-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33120102	zomerschouw	Westwal,Goes	Goes West	Voetpad nabij Westerkerk, t.o. albert heijn heeft losliggende tegels	9-8-2018	10-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120087	zomerschouw	Klein Frankrijk,Goes	Goes West	Nabij de rotonde staat particuliere bebording in gemeentegrond, is hier toestemming voor gegeven. Geeft een rommelig beeld.	9-8-2018	17-9-2018	Asilani, Shukri	
33120123	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	westingel gedeelte tussen Schengestraat en Zuidvlietstraat heeft last van wortelopdruk	9-8-2018	28-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120099	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	Kruising Westingel - Middelburgsestraat: Op schooldagen is het bijvoorbeeld op woensdag om 2 uur heel gevaarlijk, vanwege de vele fietsende scholieren en schoolbusjes.	9-8-2018	9-10-2018	Stortelder, Joep	Openbare Ruimte
33120183	zomerschouw	Marconistraat,Goes	Goes West	Rotonde Marconistraat, de struikjes tussen rijbaan en fietspad worden als onveilig ervaren: fietsers zijn dan slecht zichtbaar	9-8-2018	15-10-2018	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33120219	zomerschouw	Klaverpad,Goes	Goes West	tegels op inrit Klaverpad liggen los	9-8-2018	17-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120162	zomerschouw	M.A.de Ruijterlaan,Goes	Goes West	Bestrating in tussenberm ligt los (bijvoorbeeld tpv Galestraat)	9-8-2018	17-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120147	zomerschouw	Willem Barentsstraat,Goes	Goes West	Wortelopdruk bestrating bij Allevo in de Willem Barentsstraat	9-8-2018	17-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120120	zomerschouw	Schengestraat,Goes	Goes West	Kruising Couwervestraat - Schengestraat: enkele stenen rond inspectieput liggen los	9-8-2018	17-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120201	zomerschouw	Duizendbladstraat,Goes	Goes West	Bestrating zakt onder trottoirband, struikelgevaar	9-8-2018	18-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120174	zomerschouw	Heemskerckstraat,Goes	Goes West	betonblok staat scheef	9-8-2018	22-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120105	zomerschouw	Westwal,Goes	Goes West	voetpad langs Westwal, tussen Schengestraat en Westerkerk is slecht verlicht.	9-8-2018	22-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33120114	zomerschouw	Sloestraat,Goes	Goes West	Middelburgsestraat - Sloestraat, kleine zink in verharding midden kruising	9-8-2018	23-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33120177	zomerschouw	Cornelis Houfmanstraat,Goes	Goes West	Komt er nog openbare verlichting voor de nieuw gebouwde woningen?	9-8-2018	26-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33120075	zomerschouw	Westingel,Goes	Goes West	Westingel gedeelte Westerstraat - Middelburgsestraat heeft last van wortelopdruk van de populieren. De situatie wordt steeds erger, bijna ingrijpmoment.	9-8-2018	28-11-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte

2.5

Schouwresultaat Goese Polder (WIJK 05)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK GOESE POLDER																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	42	40	42	42	44	41	43	44	44	44	43	43	38	44	43	47	46	45	42	45	48	45	45	47	46
aantal opname's schouwonderdelen	253	243	265	249	246	243	269	278	271	270	263	267	238	276	273	290	292	293	270	293	313	274	274	284	293
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	7,9	9,1	0,4	0,4	2,8	7,8	4,5	0,0	0,0	1,1	5,7	3,4	0,4	0,0	0,7	0,7	2,4	2,7	0,7	0,0	0,64	0,0	0,0	11,3	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,09	2,13	2,00	2,00	2,03	2,10	2,04	2,00	2,00	2,01	2,07	2,02	2,00	1,99	2,01	2,01	2,02	2,03	2,00	2,00	2,01	2,00	2,00	2,10	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,02	2,02	2,00	2,00	2,00	2,02	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00
bestrating	2,10	2,20	2,00	2,00	2,00	2,08	2,09	2,00	2,00	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00	2,04	2,02	2,11	2,00	2,05	2,00	2,05	2,00	2,00	2,07	2,00
groen	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00	2,02	2,09	2,00	2,00	2,00	2,02	2,05	1,99	2,00	1,93	2,00	2,02	2,02	2,04	1,98	2,00	2,00	2,00	2,26	2,00
straatmeubilair/bebording	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,07	2,02	2,02	2,00	2,00	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00
afvalbakken	2,00	2,10	2,00	2,00	2,11	2,37	2,00	2,00	2,00	2,00	2,23	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,20	2,00	2,00	2,05	2,22	2,06	2,00	2,00	2,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00
verlichting	2,20	2,10	2,00	2,00	2,06	2,12	2,00	2,00	2,00	2,02	2,03	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	49	71	33	50	23	81	21	17	2	31	22	44	17	34	2	19	5	16	2	4	3	16	2	34	5

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118284	zomerschouw	Johnsonlaan;Goes	Goese Polder	Tussen de Johnsonlaan en de school Noorderlicht wateroverlast in het gras.	5-7-2018	6-7-2018	Otte, Maurits	Openbare Ruimte
33118281	zomerschouw	Johnsonlaan;Goes	Goese Polder	wateroverlast na regenbui in het park tussen de Kenndylaan en de Johnsonlaan. Ook omwonenden ervaren overlast van vocht in de gebouwen (schuurtjes)	5-7-2018	6-7-2018	Otte, Maurits	Openbare Ruimte
33118296	zomerschouw	Cornelisweg;Goes	Goese Polder	Het poortje naar de begraafplaats ontbreekt al geruime tijd. Mogelijk kan het wijkbedrijf hier iets in betekenen (Weth. v.d.Reest) contactpersoon wijkbedrijf: Clemens de Jager 06-15026476	5-7-2018	9-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118299	zomerschouw	Oude Zeedijk;Kattendijke	Goese Polder	folders gedumpt langs pad bovenaan de dijk ter hoogte van de Attleestede.	5-7-2018	11-7-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33118287	Zomerschouw	Colijnhof;Goes	Goese Polder	Achter de woningen 2 tm 20 wateroverlast in achterpad en ook richting De Sav.Lohmanlaan. Te weinig kolken?	5-7-2018	1-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte


2.6

Schouwresultaat Noordhoek (WIJK 06)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK NOORDHOEK

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	18	18	18	18	19	17	17	19	20	18	19	18	20	19	18	19	17	13	15	18	20	19	13	19	18
aantal opname's schouwonderdelen	103	106	106	108	113	100	100	115	117	110	104	126	114	121	108	132	107	80	90	108	122	115	78	115	117
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	7,7	0,9	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,82	0,0	0,0	0,9	1,7
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,02	2,07	2,01	2,00	2,00	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	2,00	2,01	2,01
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,16	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,05	2,00
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,12
straatmeubilair/bebording	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	10	11	6	19	12	16	2	24	10	14	3	25	5	18	7	23	13	9	14	7	3	9	2	14	15

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!


De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118698	zomerschouw	De Stelle;Goes 14	Noordhoek	toegangen tot asfaltpaadje uitvoeren met inritblokken zodat rolstoelers / rollators hier ook op kunnen	11-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118692	zomerschouw	De Stelle;Goes 20	Noordhoek	damwand langs voetpad richting wandelpad is rot	11-7-2018	00-00-0000	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33118668	zomerschouw	Hoogewei;Goes	Noordhoek	bestrating pad zijkant naast Hoogewei 31 ligt vol met opgedrukte stenen	11-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118707	zomerschouw	Werflaan;Goes	Noordhoek	bomen langs wegzijde, takken hangen over rijbaan	11-7-2018	12-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118674	zomerschouw	Middelmeete;Goes 10	Noordhoek	muur naast parkeerplaatsen, er ontbreekt hier een steen	11-7-2018	12-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118677	zomerschouw	Langemeete;Goes 117	Noordhoek	trottoir van Lange Meet 111 tot aan de Noordhoeklaan zit vol met wortelopdruk	11-7-2018	16-7-2018	Leeuwen, Niels van	
33118660	zomerschouw	Middelmeete;Goes	Noordhoek	Op diverse plaatsen in de wijk wordt het onkruid niet verwijderd, algemeen wordt gesteld dat delen worden vergeten	11-7-2018	16-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118695	zomerschouw	De Stelle;Goes 20	Noordhoek	kolk tussen no 20 en 22 doorspuiten, loop slecht leeg	11-7-2018	16-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118680	zomerschouw	Noordhoeklaan;Goes	Noordhoek	kolken naast en op het pleintje achter Noordhoeklaan 35 tm 17 structureel laten meenemen in reinigingsronde.	11-7-2018	17-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118671	zomerschouw	Hoogewei;Goes 37	Noordhoek	kolk in aan achterzijde woning structureel meenemen in reinigingsronde	11-7-2018	17-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118710	zomerschouw	Noordhoeklaan;Goes	Noordhoek	thv stenen schapen bij kruising met Middelmeete, gaatje rondom peilbuis in gazon opvullen met grond	11-7-2018	18-7-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33118683	zomerschouw	Kortemeete;Goes 14	Noordhoek	kunstwerk op eiland is overwoekerd met groen	11-7-2018	18-7-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33118689	zomerschouw	De Stelle;Goes 13	Noordhoek	ter hoogte van de scheiding tussen inrit no 13 en 15 is het straatwerk verzakt.. wellicht door plaatsen afscheiding?	11-7-2018	25-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118686	zomerschouw	Steenenwei;Goes 4	Noordhoek	Ter hoogte van inrit is afsluiter put vervangen maar straatwerk is behoorlijk gezakt. svp ophalen	11-7-2018	25-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118701	zomerschouw	De Stelle;Goes 10	Noordhoek	Straatwerk rondom inspectieputdeksel is verzakt	11-7-2018	30-8-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte

2.7 Schouwresultaat De Poel (WIJK 07)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK DE POEL																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	14	14	14	13	14	12	15	13	16	13	16	15	16	16	15	16	16	16	16	17	17	16	16	16	17
aantal opname's schouwonderdelen	79	76	78	78	84	72	90	80	81	78	95	86	96	96	96	99	96	96	248	104	104	96	96	99	103
percentage beter dan gewenst	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	5,1	2,6	5,1	2,6	1,2	2,8	3,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	5,2	4,0	12,5	13,5	2,4	0,0	11,5	14,6	15,6	15,2	8,7
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	1,89	2,03	2,05	2,03	2,01	2,03	2,03	2,01	2,00	2,00	2,00	2,01	2,00	1,89	2,06	2,04	2,13	2,14	2,06	2,07	2,12	2,15	2,16	2,18	2,11
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,20	2,10	2,20	2,15	2,07	2,17	2,07	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,31	2,07	2,00	2,13	2,19	2,19	2,24	2,18	2,00	2,25	2,19	2,30
groen	1,90	2,10	2,20	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,13	2,19	2,00	2,12	2,24	2,44	2,19	2,19	2,06
straatmeubilair/bebording	1,76	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,13	2,13	2,31	2,25	2,13	2,06	2,06	2,31	2,31	2,13	2,10
afvalbakken	2,00																					nvt	nvt	nvt	nvt
straatvegen/zwerfvuil	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,07	2,06	2,06	2,13	2,06	2,18	2,00	2,13	2,42	2,15
verlichting	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,06	2,06	2,13	2,06	2,00	2,06	2,13	2,06	2,13	2,00
Aantal opmerkingen	11	8	2	4	0	4	4	2	3	6	4	11	5	16	18	25	16	31	12	16	14	24	21	12	21

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldings nummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum		Toegewezen ambtenaar	Afdeling
					toegekend	afgehandeld		
33124533	Zomerschouw	Scottweg;Goes	De Poel	Livingstoneweg, zwerfvuil	8-11-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33124530	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	De Poel	Paeryweg, gras groeit in/door asfalt heen, schade in de bocht	8-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33124527	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	De Poel	Paeryweg, schade in bocht, sporen in berm	8-11-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33124524	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	De Poel	Pearyweg, belijning slecht	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124521	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	De Poel	'Livingstoneweg, schade in bocht, sporen + gaten in asfalt MacDonald	8-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33124518	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	De Poel	Livingstoneweg, sticker op straatnaambord Nobelweg	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124515	Zomerschouw	Nobelweg;Goes	De Poel	zwerfvuil in berm	8-11-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33124512	Zomerschouw	Verrijn Stuartweg;Goes	De Poel	A.Plesmanweg, auto's parkeren in bochten	8-11-2018	00-00-0000	Asllani, Shukri	Openbare Ruimte
33124509	Zomerschouw	Verrijn Stuartweg;Goes	De Poel	A.Plesmanweg, sleuf in straatwerk rabatstrook	8-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33124506	Zomerschouw	Verrijn Stuartweg;Goes	De Poel	A.Plesmanweg, lichtmast scheef + l.m.scheef Nobelweg	8-11-2018	00-00-0000	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33124503	Zomerschouw	Anthony Fokkerstraat;Goes	De Poel	A.Plesmanweg, verkeerspaal zonder bord	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124500	Zomerschouw	Anthony Fokkerstraat;Goes	De Poel	A.Plesmanweg, lichtmast scheef	8-11-2018	00-00-0000	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33124497	Zomerschouw	Dirk Dronkersweg;Goes	De Poel	paal Delta scheef	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124494	Zomerschouw	Dirk Dronkersweg;Goes	De Poel	zwerfvuil op terrein Deltan nabij zendmast	8-11-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte
33124491	Zomerschouw	Anthony Fokkerstraat;Goes	De Poel	van Doornestraat, onkruid op straat	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124488	Zomerschouw	Anthony Fokkerstraat;Goes	De Poel	van Doornestraat, reclamebord Faasse en Fermont op gemeentegrond (melder Conrad Menheere)	8-11-2018	00-00-0000	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33124485	Zomerschouw	Anthony Fokkerstraat;Goes	De Poel	van Doornestraat, functie verkeerspaal zonder bord 2 stuks? + bord voorrang scheef	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124482	Zomerschouw	Industriestraat;Goes	De Poel	Philipstraat, gat is straatwerk nabij drempel	8-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33124479	Zomerschouw	Industriestraat;Goes	De Poel	hoek Philipstraat, goot vol blad/bast	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124476	Zomerschouw	Industriestraat;Goes	De Poel	hoek dr.F. Philipstraat verkeersbordpaal scheef	8-11-2018	00-00-0000	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33124470	Zomerschouw	Van Doornestraat;Goes	De Poel	hoek Philipstraat straatnaambord overhangen door takken	8-11-2018	00-00-0000	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte


2.8

Schouwresultaat Goese Schans (WIJK 08)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK HAVENGEBIED met v.a. winter 2013-2014 ook GOESE SCHANS

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	5	5	5	5	4	3	3	3	5	5	3	2	5	4	4	5	4	2	9	5	9	7	3	5	6
aantal opname's schouwonderdelen	28	29	29	30	24	18	16	18	26	24	18	12	30	24	24	30	24	14	54	30	53	43	15	30	36
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	12,5	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,34	2,13	2,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,60	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,60	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,25	2,00	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken																									
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	3	3	1	0	0	3	0	3	1	0

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118713	zomerschouw	Ketelkade; Goes	Goese Schans	Diverse straatnaamborden ontbreken oa scheepstimmerstraat, stadvisserijstraat etc.. ze zouden besteld zijn	11-7-2018	1-8-2018	Rijk, Adrie	


2.9

Schouwresultaat Goese Meer (WIJK 09)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK GOESE MEER

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	14	15	15	28	14	17	14	13
aantal opname's schouwonderdelen	80	79	87	88	75	76	85	80	81	80	78	78	75	81	76	83	88	88	84	79	79	77	76	86	78
percentage beter dan gewenst	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,07	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,03	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,20	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	11	24	13	8	3	6	5	6	8	6	3	16	5	14	6	18	11	19	6	13	18	12	1	17	9

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3


(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldings nummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum		Toegewezen ambtenaar	Afdeling
					toegekend	afgehandeld		
33124467	zomerschouw	Noordoordplaat;Goes	Goese Meer	onkruid in de ondergrond van de speelplaats	8-11-2018	00-00-0000	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33124464	zomerschouw	Blokjesplaat;Goes	Goese Meer	Juli 2018: onkruid in verharding bij rioleringsputten hoek Krukweg/Blokjesplaat	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124461	zomerschouw	Blokjesplaat;Goes	Goese Meer	Sloot bij Krukweg/Blokjesplaat maaien aub.	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124458	zomerschouw	Mosselbank;Goes	Goese Meer	Juli 2018: verdwenen afvalbak terugplaatsen aub	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124455	zomerschouw	Kreekslagweg;Goes 14	Goese Meer	Slootje maaien (riet) aub	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124452	zomerschouw	Kreekslagweg;Goes 14	Goese Meer	juli 2018: onkruid in de verharding	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33124449	zomerschouw	Goese Meerlaan;Goes	Goese Meer	juli 2018: beetje onkruid in de verharding	8-11-2018	00-00-0000	Koutstaal, Joachim	Openbare Ruimte
33124446	zomerschouw	Aartjeskreek;Goes 23	Goese Meer	juli 2018: bladvegen.	8-11-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118863	zomerschouw	Sluisplaat;Goes	Goese Meer	bewonersvereniging via Marijke Schipper slechte staat van de struiken voor de panden Sluisplaat 12 en 13.	16-7-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	Openbare Ruimte

2.10 Schouwresultaat Overzuid / Ouverture en Aria (in ontwikkeling) (WIJK 10)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK OVERZUID OUVERTURE																								
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	9	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	16	17	17	16	16	16	0
aantal opname's schouwonderdelen	50	73	72	78	82	79	80	81	86	86	85	86	89	94	83	97	104	112	116	119	112	112	112	45
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	0,0	0,0	6,9	0,0	6,1	1,3	5,0	0,0	1,2	4,7	4,7	0,0	2,2	2,1	0,1	6,2	3,9	0,0	6,0	12,6	10,71	14,6	1,8	34,6
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,00	2,00	2,10	2,00	2,06	2,01	2,04	1,99	2,01	2,04	2,04	1,99	2,02	2,02	2,07	2,06	2,04	2,00	2,06	2,13	2,11	2,16	2,02	2,35
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																								
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,44
bestrating	2,00	2,00	2,10	2,00	2,08	2,08	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	1,93	2,00	2,00	2,21	2,20	2,07	2,00	2,12	2,06	2,38	2,13	2,06	2,32
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,08	1,92	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,08	2,23	2,07	2,13	2,00	2,06	2,41	2,19	3,00	2,00	2,42
straatmeubilair/bebording	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,13	2,07	2,00	2,18	2,35	2,13	2,00	2,06	2,37
afvalbakken	2,00	2,00	2,38	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,32
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,15	2,00	2,07	2,07	2,25	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,32
verlichting	2,00	2,00	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,26
Aantal opmerkingen	1	8	25	18	2	15	10	21	7	11	6	9	9	10	20	16	8	14	14	16	9	6	9	20

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2
HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!
INGRIJPNIVEAU IS 3


(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldingsnummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum toegekend	Datum afgehandeld	Toegewezen ambtenaar	Afdeling
33119346	Zomerschouw 2018	Wagnerlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Wateroverlast Wagnerlaan doordat afvoer richting greppeltje (o.a. ter hoogte van huisnr 7) wordt gestremd. Enerzijds door dichtgroeien van greppeltje en anderzijds door te weinig onderhoud (BOB 1x/8 jaar). Vanwege haar functie dient dit stukje sloot jaarlijks te worden geschoond.	23-7-2018	00-00-0000	Koutstaal, Joachim	
33119337	Zomerschouw 2018	Elvis Presleylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	In groengebied tussen Elvis Presleylaan en spoorlijn SGB zijn 3 van de 5 muziek trommels beschadigd	23-7-2018	00-00-0000	Hove, Frank van	
33119334	zomerschouw 2018	Vivaldipad;Goes	Overzuid, Oувerture	Gevaarlijke verkeerssituatie eind Vivaldipad overgang fietspad Hans Warrenpad. Direct aanwonenden willen graag meedenken.	23-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	
33119320	zomerschouw 2018	Beethovenlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Asfalt rotonde Beethovenlaan/s-Gravenpolderseweg ernstige spoorvorming en rode slemlaag op fietspad vervaagd. Idem witte rotondeblokken (leicon).	23-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	
33118041	zomerschouw	Verdilaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Aan het eind van de Verdilaan bij het keerrondje naast de aansluiting naar het Hans Warren pad staan naast de sloot van de boerderij de giftige reuzenbereklaauw. Die laten ze met maaien staan, maar moet wel worden bestreden.	2-7-2018	3-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118038	Zomerschouw		Overzuid, Oувerture	Hans Warrenspad, wordt vaak tuinafval gestort. En er ligt regelmatig vuilnis van langsfietsende scholieren van en naar â€™s Gravenpolder.	2-7-2018	3-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118035	Zomerschouw		Overzuid, Oувerture	Het Hans Warren pad wordt erg slecht onderhouden. Er zitten grote kuilen in het provisorische wegdek. Als het flink geregend heeft, loop je tot je enkels in het water.	2-7-2018	3-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118032	Zomerschouw	Bob Marleylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Het gaat om de Bob Marleylaan. De bomen die in de Bob Marleylaan al 15 jaar staan zijn denk ik sinds de dag dat ze zijn geplaatst, niet gegroeid. Ik vind het persoonlijk geen gezicht dat er van die iele boompjes in onze straat staan. Daarnaast is het ook zo dat regelmatig heel veel van die boompjes dood gaan. Onlangs heeft de gemeente een aantal dode bomen eruit gehaald, tot nu toe zijn we helaas nog niet vervangen. Daarnaast wil ik ook graag vragen dat je aandacht vraagt voor het onderhoud van de gehele straat. Het onderhoud van met name de sloot aan de zuidkant is ver beneden peil.	2-7-2018	3-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118026	Zomerschouw	Elvis Presleylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	In het boomgaardje/parkje tegenover de Elvis Presleylaan staan een aantal muziekinstrumenten opgesteld, waar o.a. mijn kleinkinderen graag op spelen. Een van die instrumenten is niet meer compleet en van de 5 trommels is er 1 helemaal vernield en 2 andere zijn beschadigd. Dit is al geruime tijd zo. Hopelijk kan dit in de wijkschouw worden meegenomen zodat die instrumenten kunnen worden gerepareerd.	2-7-2018	4-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118044	Zomerschouw	Nansenbaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Nogmaals aandacht voor het steeds drukker wordende Pykeswegje. De borden van 30 km. staan vanaf het Hans Warren pad, wat op zich vreemd is, maar ook naar de wijk Aria wordt hard gereden. Terwijl daar veel mensen met hun (aangelijnde) hond wandelen. Zou het nog lang duren eer de rechtstreekse verbinding van Aria naar de Nansenbaan wordt aangelegd en opengesteld? Daar ben ik met Loes Meeuwissen en nog iemand van de gemeente naar wezen kijken en er zou actie worden ondernomen. Maar welke actie?	2-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33119292	zomerschouw	Bachlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Speelvelden Mahlerlaan en Bachlaan; achterstallig : bijmaaiwerk, schilderwerk toestellen en schoonmaken speeltoestellen. Houtsnippers aanvullen. Vraag van bewoners of speelveld Bachlaan nog voldoet aan beleid in relatie met leeftijd en gebruik (minder)validen	23-7-2018	23-7-2018	Kapoen, Tom	
33119283	zomerschouw 2018		Overzuid, Oувerture	Speelertreinen nabij Mahlerlaan en Bachlaan; achterstallig "bijmaaiwerk", schoonmaken speeltoestellen en aanvullen houtsnippers. Schilderwerk speeltoestellen dient aangepakt te worden. Vraag van bewoners mbt tot gebruik; voldoet de inrichting van de speeltoestellen Bachlaan nog aan het beleid? E.e.a. in relatie met leeftijd en toegankelijkheid (minder)validen.	23-7-2018	23-7-2018	Kapoen, Tom	
33119340	zomerschouw 2018	Vivaldipad;Goes	Overzuid, Oувerture	Situatie nabij dijkje einde Vivaldipad begin Hans Warrenpad onduidelijk. Verzoek om minimaal 1.00 m, of zoveel als mogelijk, vanaf het Hans Warrenpad als gazon te maaien.	23-7-2018	24-7-2018	Goedegebuure, Gert	
33119331	zomerschouw 2018	Bob Marleylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Bomen langs greppel Bob Marleylaan lijken niet aan te slaan of hebben een ziekte.	23-7-2018	24-7-2018	Goedegebuure, Gert	
33119323	zomerschouw 2018	Elvis Presleylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Boomspiegels nabij p-vakken schoolgebouw zijn ontdaan van groen. Wordt dit terug geplant? Graag info aan Jos@ van der Kaaij.	23-7-2018	24-7-2018	Goedegebuure, Gert	
33119280	zomerschouw 2018	Debussylaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Zwerfvuil en nabij speelveldje veelvuldig volle vuilnisbakken. Verzoek van bewoners om dit met Deltaschool te bespreken.	23-7-2018	24-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119212	Zomerschouw 2018	Wagnerlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Kunstgras speelveld laat los.	19-7-2018	25-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119304	zomerschouw 2018	Beethovenlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Bestrating naast trottoirkolk verzakt. Lokatie tegenover voormalige inrit het Gors.	23-7-2018	26-7-2018	Leeuwen, Niels van	
33119310	zomerschouw 2018	Bachlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Ter hoogte van fietsonderdoorgang van Beethovenlaan naar Bachlaan; Verkeerspaaltje ontbreekt en markering tbv fietspaaltjes is vervaagd.	23-7-2018	2-8-2018	Rijk, Adrie	
33119343	Zomerschouw 2018	Wagnerlaan;Goes	Overzuid, Oувerture	Water op straat agv verzakkingen in straatwerk in de Mahlerlaan. Veelal nabij afsluiters/straatpotjes (o.a. nabij huisnr 7).	23-7-2018	10-8-2018	Leeuwen, Niels van	

2.11 Schouwresultaat Mannee (WIJK 11)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK MANNEE									
	winter 2013- 2014	zomer 2014	winter 2014- 2015	zomer 2015	winter 2015- 2016	zomer 2016	winter 2016- 2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	2	2	2	2	2	2	1	2	7
aantal opname's schouwonderdelen	12	12	11	12	12	10	6	12	42
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,09
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
straatmeubilair/bebording	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
afvalbakken								2,00	
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	0	0	1	1	0	0		10	7

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwrond



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt.

Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.


<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118656	zomerschouw	Noordhoeklaan;Goes	Mannee	Er blijft bij regenval een behoorlijke plas water staan op het fietspad ter hoogte van de twee laatste bomen op het fietspad Noordhoeklaan richting rotonde Ringbaan west	11-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118704	zomerschouw	Duvensteijn;Goes	Mannee	bovengrondse plastic bak. Toegangsklep is te klein voor plastic zakken gevuld met plastic..	11-7-2018	24-7-2018	Smits, Toon	
33121305	Zomerschouw	Broodkist;Goes 8	Mannee	Bij het snoeien wordt het snoeiafval achter de haag neergegooid bij de mensen in de voortuin. Nu waait het afval de straat op. Soms blijven er ook takken liggen. j.van.weele@hetnet.nl	5-9-2018	5-9-2018	Burg, Ben	Openbare Ruimte
33121311	Zomerschouw	Hilleweg;Goes	Mannee	Op diverse plaatsen in de wijk zijn er door vrachtverkeer gaten in de berm (hoeken) gereden. Hier een oplossing voor zoeken.	5-9-2018	11-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121308	Zomerschouw	Hilleweg;Goes	Mannee	Onkruidbestrijding: Het onkruid begint de overhand te nemen in onze wijk. Voor bijna iedere deur groeit er aardig wat onkruid tussen de stoeptegels en tussen de bestrating. Het is niet alleen een slordig gezicht maar de kans op vallen en doorslippende auto's neemt sterk toe. j.van.weele@hetnet.nl	5-9-2018	18-9-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118653	zomerschouw	Noordhoeklaan;Goes	Mannee	ter hoogte van het zebrapad (oostzijde) bij rotonde in het rode asfalt is behoorlijke wortelopdruk dit graag aanpakken svp	11-7-2018	4-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121314	Zomerschouw	Karremansweidjes; Goes	Mannee	De nummeraanduiding van de hofjes is op sommige plaatsen te klein, hiervoor graag een groter bord met duidelijke nummers voorzien.	5-9-2018	18-10-2018	Priem, Marco	

2.12

Schouwresultaat Wilhelminadorp (WIJK 20)

HISTORISCH OVERZICHT WILHELMINADORP																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	12	11	13	12	11	12	12	13	13	13	13	13	14	13	13	13	14	14	12	11	24	13	13	13	14
aantal opname's schouwonderdelen	60	70	84	65	55	64	67	75	72	71	68	71	77	70	77	71	80	83	66	63	149	81	74	81	86
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,5	16,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	8,3	2,9	9,5	3,1	9,1	7,8	7,5	5,3	0,0	5,6	4,4	4,2	3,9	2,9	2,6	1,4	0,0	2,4	1,5	9,5	5,4	7,4	9,5	3,7	8,1
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,09	2,03	2,09	2,03	2,06	2,08	2,08	2,05	2,00	1,92	2,03	1,90	2,05	2,00	2,03	2,01	2,00	2,01	2,01	2,09	2,05	2,07	2,16	2,03	2,10
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,10	2,00	2,09	2,09	2,08	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,93	2,00	2,09	2,04	2,00	2,00	2,00	2,14
bestrating	2,00	2,10	2,20	2,00	2,09	2,25	2,08	2,08	2,00	2,08	2,00	1,85	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,04	2,00	2,18	2,08	2,15	2,00	2,00	2,00
groen	2,20	2,10	2,20	2,10	1,90	2,00	2,08	2,08	2,00	1,91	2,10	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,15	2,07
straatmeubilair/bebording	2,20	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,22	2,00	2,00	1,75	2,00	2,11	2,25	2,00	2,18	2,00	2,00	2,00	2,00	2,25	2,09	2,23	2,20	2,00	2,17
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,28	2,00	2,00	2,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,67	2,00	2,28
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,00	2,10	2,08	2,18	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,09	2,00	2,00	2,08	2,08	2,00
verlichting	2,10	2,00	2,00	2,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00	1,92	2,08	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,08	2,18	2,00	2,07
Aantal opmerkingen	18	11	12	20	13	15	6	18	3	5	4	18	5	10	9	9	1	13	12	7	6	6	1	7	9

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2
HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!
INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33121401	zomerschouw	Katseveerweg;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	in de uitbreiding wordt nu frequenter gemaaid, dat is positief. in de discussie betreffende maairegiem wil Loes het maaibeleid opnieuw vaststellen	6-9-2018	00-00-0000	Koutstaal, Joachim	Openbare Ruimte
33118638	Zomerschouw	Westhavendijk;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	Licht scheurvorming fietspad nabij schouwpunt 1 opnemen in scheurenvulprogramma 2019	11-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118626	Zomerschouw	Saartje Arnoldistraat;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	bak verplaatsen van Saartje Arnoldistraat naar Westhavendijk (zakje dispenser maachterwege blijven).	11-7-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118617	zomerschouw	Brugstraat;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	De gehele brug is aan een schilderbeurt toe.	11-7-2018	11-7-2018	Otte, Maurits	Openbare Ruimte
33118635	Zomerschouw	Stamperiusstraat;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	Bord doodlopende weg naar rechterzijde verplaatsen i.v.m. onjuiste interpretatie. Verkeersbord einde IGJ vd Boschstraat nabij begin fietspad een keertje netje oppoetsen ivm algvorming. Scheefstand lichtmast IGJ vd Boschstraat nabij 55	11-7-2018	12-7-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33118644	zomerschouw	Brugstraat;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	Het waarschuwbord Zebepad meer richting Langeweg plaatsen in de Brugstraat zodat automobilisten dit beter opmerken.	11-7-2018	16-7-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33118632	zomerschouw	H.A.Hankenstraat;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	Plastic container met grotere regelmaat ledigen s.v.p.	11-7-2018	24-7-2018	Smits, Toon	Openbare Ruimte
33118623	zomerschouw	Lindenberghstraat;Wilhelminadorp naast nr. 1	Wilhelminadorp	Bij wegversmalling band wegedrukt en paal scheef. zoveel mogelijk corrigeren. Daarna stabiliseren (betonrug erachter)	11-7-2018	25-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118620	zomerschouw	Westhavendijk;Wilhelminadorp	Wilhelminadorp	Vragen over maaibeleid Waterschap in relatie tot verkeersveiligheid: Dient de wet op flora en faunabeheer (die leidend lijkt te zijn als we naar de praktische uitvoering buiten kijken) boven de verkeersveiligheid te staan? Zo ja dan graag een motivatie met overwegingen.	11-7-2018	13-8-2018	Koutstaal, Joachim	Openbare Ruimte


2.13

Schouwresultaat Kloetinge (WIJK 30)

HISTORISCH OVERZICHT KLOETINGE

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	14	14	14	14	14	16	14	16	17	16	16	15	15	17	17	13	16	17	17	18	16	16	16	16	16
aantal opname's schouwonderdelen	82	88	87	89	99	86	98	103	100	96	93	88	105	111	99	99	108	106	112	98	95	112	112	112	112
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	17,1	17,0	11,5	10,1	4,0	4,7	9,2	5,8	7,0	4,2	8,6	1,1	5,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,9	2,7	0,0	0,0	9,8	10,7	8,0	7,1
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,19	2,17	2,10	2,11	2,04	2,10	2,11	2,04	2,06	2,04	2,08	2,01	2,05	2,00	2,00	2,02	2,00	2,01	2,02	2,00	2,00	2,10	2,11	2,08	2,07
GEMIDDELDEN PER SCHEUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,06	2,06	2,06	2,13	2,07	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,20	2,20	2,10	2,07	2,06	2,07	2,13	2,13	2,06	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,17	2,00	2,00	2,00	2,25	2,13	2,06
groen	2,30	2,30	2,10	2,28	2,07	2,07	2,07	2,12	2,07	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,19	2,19	2,38
straatmeubilair/bebording	2,30	2,40	2,20	2,07	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,14	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,19	2,38	2,13
afvalbakken	2,40	2,20	2,00	2,18	2,00	2,00	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,10	2,40	2,08	2,06	2,07	2,13	2,00	2,25	2,00	2,14	2,00	2,29	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,10	2,00	2,00	2,06	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	19	27	11	23	6	20	13	31	13	5	9	19	4	14	2	3	5	19	9	12	6	19	19	19	12

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.


<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118794	Zomerschouw	Lewestraat;Kloetinge 57	Kloetinge	Trottoir voor bakker boer door parkerende auto's kapot gereden.	12-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118533	Zomerschouw	Schalklaan;Kloetinge 1	Kloetinge	Slechte boom in het groentje. Vervangen.	10-7-2018	00-00-0000	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118524	Zomerschouw	Willemsplein;Kloetinge	Kloetinge	Blauwbord met witte pijl krom. Pijl zou horizontaal moeten staan en niet diagonaal???	10-7-2018	11-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118515	Zomerschouw	Langeweide;Kloetinge	Kloetinge	Witte diamantkoppaal is afgereden, er staat nog een witte punt boven de grond. Straatnaambord Langeweide ietwat scheef.	10-7-2018	11-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118539	Zomerschouw	Schalklaan;Kloetinge 1	Kloetinge	Es in het trottoir zou de garage van de bewoners aan de Hemstraat 2 door wortelopdruk doen scheuren. Graag onderzoek naar de wortels. Meneer ziet de boom het liefst verdwijnen.	10-7-2018	12-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118530	Zomerschouw	Noordeinde;Kloetinge	Kloetinge	Takken snipperen aan het hoge pad. Berenklaauw steken.	10-7-2018	12-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118951	Zomerschouw	Vogelzangpad;Goes	Kloetinge	onoverzichtelijke bocht waar een mevrouw geschept is door een brommer. Kan hier een voorziening getroffen worden om de snelheid er uit te halen? Fietslus, spiegel o.i.d.?	16-7-2018	17-7-2018	Stortelder, Joep	Omgeving en Economie
33118521	Zomerschouw	Willemsplein;Kloetinge	Kloetinge	Beplanting staat vuil, veel melkdistsels.	10-7-2018	24-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118536	Zomerschouw	Hemstraat;Kloetinge 2	Kloetinge	Wortelopdruk in het trottoir langs de schutting, volgens meneer is de wortel afkomstig van de Es in de Schalklaan. Ik denk van de leilinde bij meneer zelf in de tuin. Graag even onderzoeken en terug koppelen. Er zouden ook scheuren in de schuur zitten door de wortels.....	10-7-2018	26-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118518	Zomerschouw	Zomerweg;Kloetinge	Kloetinge	Groenonderhoud bij de school is aan de beurt. Vooral de haag hangt over het trottoir.	10-7-2018	1-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118527	Zomerschouw	Kapelseweg;Kloetinge	Kloetinge	Kapelseweg/Schimmelpenninckstr. Bijmaaien onder en rond de picknickset.	10-7-2018	14-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118792	Zomerschouw	Koningin Julianastraat;Kloetinge 22	Kloetinge	Geen ruimte om langs de geparkeerde auto's te lopen door de overhangende haag.	12-7-2018	24-9-2018	Asllani, Shukri	Openbare Ruimte

2.14

Schouwresultaat Oostmolenpark/Riethoek (WIJK 31)

HISTORISCH OVERZICHT WIJK OOSTMOLENPARK/RIETHOEK																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	8	8	8	8	9	8	9	9	10	9	9	8	10	19	10	8	10	14	8	11	11	10	10	10	
aantal opname's schouwonderdelen	49	48	51	51	55	50	59	54	64	59	57	49	63	122	61	62	62	89	56	77	77	70	70	70	70
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	8,2	4,2	2,0	3,9	0,0	2,0	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,07	2,04	2,02	1,98	2,00	2,02	2,02	2,00	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	1,88	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,10	2,00	2,00	1,88	2,00	2,00	2,11	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,10	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,10	2,00	2,10	2,13	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuul	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	8	7	2	7	1	7	7	6	2	2	0	6	4	12	13	4	9	7	5	5	0	4	3	0	3

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.


<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118263	Zomerschouw 2018	Martinus Nijhofflaan; Kloetinge 98	Oostmolenpark	Verkeersbord/naambord H. Roland Holstlaan is door overhangend groen niet zichtbaar.	5-7-2018	20-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118269	Zomerschouw 2018	Martinus Nijhofflaan; Kloetinge	Oostmolenpark	Bordje (verboden voor honden) in het groen staat scheef.	5-7-2018	5-9-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33118261	Zomerschouw 2018	Simon Carmiggeltlaan; Kloetinge 2	Oostmolenpark	Naast groenvak bij Simon Carmiggeltlaan 2 ligt sinds mei een hoop zand. Aanwezige geeft aan dat dit van Martinus Nijhofflaan 47 is.	5-7-2018	13-9-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving

2.15

Schouwresultaat Kattendijke (WIJK 40)

HISTORISCH OVERZICHT KATTENDIJKJE																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	9	9	8	8	8	9	9	10	10	11	15	9	10	9	10
aantal opname's schouwonderdelen	44	45	45	44	45	44	48	91	53	56	51	54	45	54	56	53	55	60	60	62	82	46	60	55	59
percentage beter dan gewenst	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,0	7,4	2,2	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	4,5	2,2	15,6	6,8	4,4	18,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	1,9	0,0	5,0	1,7	27,4	6,1	15,2	16,7	1,8	10,2
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,08	1,93	2,14	2,06	2,04	2,15	2,05	2,00	2,00	1,75	1,98	1,94	1,98	2,14	2,00	2,02	1,95	2,04	2,01	2,24	2,05	2,11	2,26	2,02	2,09
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,30	2,00	2,13	2,13	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	1,89	2,00	2,00	2,00	2,00	1,89	2,00	2,00	2,36	2,00	2,11	2,10	2,00	2,00
bestrating	2,00	1,40	2,30	2,25	2,13	2,13	2,00	2,00	2,00	1,75	1,89	1,89	1,86	2,25	2,00	2,11	1,89	2,20	2,10	2,45	2,27	2,11	2,10	2,00	2,10
groen	2,00	2,10	2,30	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	1,89	2,00	2,00	2,10	2,07	2,22	2,30	2,00	2,10
straatmeubilair/bebording	2,50	2,00	2,30	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,44	2,00	2,00	2,20	2,00	2,22
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,11	2,00	2,35	2,11	2,00	2,10
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	2,00	1,75	2,00	2,38	2,00	2,00	2,00	2,11	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,11	2,13
Aantal opmerkingen	14	9	7	7	4	9	2	2	5	9	3	9	3	16	2	7	2	9	10	6	6	7	2	6	11

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33118743	zomerschouw	Striephoekstraat;Kattendijke	Kattendijke	Het hondentoilet is zeer sleets en roestig, vraag of dit opgeknapt kan worden, de zakjes dispenser graag weghalen.	12-7-2018	00-00-0000	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118741	zomerschouw	Striephoekstraat;Kattendijke	Kattendijke	Scheefstand lichtmast hoek Zandweg.	12-7-2018	12-7-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33118731	zomerschouw	Dorpsstraat;Kattendijke vanaf 14	Kattendijke	Bij hevige regenval borrelen de toiletten op vanaf huisnummer 14 richting watergang.	12-7-2018	12-7-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33118752	zomerschouw	Van Heenvlietstraat;Kattendijke	Kattendijke	rondom kerkring veel brandnetels in de berm, slechts smal strookje gemaaid.	12-7-2018	16-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118746	zomerschouw	Striephoekstraat;Kattendijke	Kattendijke	Zeer veel groen tussen gebakken materiaal rijbaan, geldt ook voor Reijmersweg achter het dorpshuis. (Dit is wel een doodlopende straat)	12-7-2018	16-7-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33118557	zomerschouw	Dorpsstraat;Kattendijke	Kattendijke	De straatkolk voor inrit Dorpstraat 10 zit zo laag dat doorgaand verkeer veel trillingen veroorzaakt in de woning. Graag deze kolk voldoende ophalen tot vloeiende lijn is gerealiseerd. Verder lijkt het of alle kolken wat gezet zijn, want de banden zijn bij de meeste kolken verzakt en afgeboerd.	11-7-2018	16-7-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33118737	zomerschouw	Striephoekstraat;Kattendijke	Kattendijke	In binnenbocht met Zandweg 2 zwarte diamantkoppalen scheef en 2 stuks verdwenen.	12-7-2018	16-7-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33118725	zomerschouw	Kattendijksedijk;Goes	Kattendijke	Graag beheerders (Waterschap en Staatsbosbeheer) aanmanen tot stringenter maabeleid in relatie tot verkeersveiligheid (overzicht kruising entree dorp). Tijdens zomerschouw is hier jaarlijks commentaar op.	12-7-2018	13-8-2018	Koutstaal, Joachim	Openbare Ruimte
33118749	zomerschouw	Dorpsstraat;Kattendijke 58-64	Kattendijke	Voetpad tegels herleggen vanwege wortelopdruk, ca. 60m2	12-7-2018	16-8-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33118734	zomerschouw	Striephoekstraat;Kattendijke 35	Kattendijke	Het uitbundig overhangend groen veroorzaakt een onveilige verkeerssituatie in de bocht. Graag eigenaar aanmanen tot onderhoud.	12-7-2018	5-9-2018	Asllani, Shukri	Vergunningen en Handhaving
33118758	zomerschouw	Kureweg;Kattendijke	Kattendijke	Verzoek of het graspadje tussen de eerste en 2e rij graven evenwijdig aan het hoofdpad wat vlakker gelegd kan worden. Met name bij slecht weer geeft dit voor ouderen problemen.	12-7-2018	6-9-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte

2.16 Schouwresultaat


's- Heer Arendskerke (WIJK 50)

Lewedorp Noord (wijk 51)

Eindewege (wijk 60)

HISTORISCH OVERZICHT 'S-HEER ARENSKERKE																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	14	14	14	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	12	15	14	15	14	14	14	14	14	14	15
aantal opname's schouwonderdelen	81	86	84	73	74	73	77	82	85	79	80	83	84	88	71	90	84	91	83	83	85	98	84	85	90
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,9	1,2	5,9	7,6	1,3	3,6	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	2,0	2,4	1,2	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03	2,04	2,01	2,06	2,07	2,01	2,04	2,00	2,01	2,01	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,15	2,07	2,07	2,21	2,21	2,07	2,14	2,00	2,07	2,08	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,07	2,07	2,14	2,07	2,00
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,09	2,00	2,08	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
straatvegen/zwerfvuul	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	12	16	16	25	10	13	6	12	7	25	11	15	1	19	3	4	3	15	8	6	11	8	3	7	15

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

HISTORISCH OVERZICHT LEWEDORP NOORD																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	2	2	2	2	1	1	2	2	3	2	3	1	2	2	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	2
aantal opname's schouwonderdelen	10	12	10	11	5	4	10	12	18	11	14	6	12	12	6	12	14	12	14	14	15	6	17	18	12
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording		2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken																									
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0


Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde

Periode	Score
winter 2008	2,00
zomer 2009	2,00
winter 2009	2,00
zomer 2010	2,00
winter 2010	2,00
zomer 2011	2,00
winter 2011	2,00
zomer 2012	2,00
winter 2012-2013	2,00
zomer 2013	2,08
winter 2013-2014	2,06
zomer 2014	2,00
winter 2014-2015	2,00
zomer 2015	2,00
winter 2015-2016	2,00
zomer 2016	2,00
winter 2016-2017	2,00
zomer 2017	2,00
zomer 2018	2,00

GEWENST NIVEAU IS 2	
HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!	
INGRIJPNIVEAU IS 3	
(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!	
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.	

HISTORISCH OVERZICHT EINDEWEGE																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	4	4	4	4	5	4	5	6	6	5	5	5	6	8	5	6	6	6	5	5	5	5	5	6	5
aantal opname's schouwonderdelen	23	23	23	23	29	22	28	37	35	27	30	31	36	48	30	36	34	36	29	29	30	33	30	37	30
percentage beter dan gewenst	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
percentage slechter dan gewenst	8,7	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	2,7	0,0	14,8	3,3	0,0	5,6	8,3	0,0	8,3	8,8	2,8	6,9	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,01	2,00	2,00	2,00	2,04	2,00	2,00	2,02	2,00	2,11	2,03	2,00	2,05	2,07	2,00	2,07	2,07	2,02	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
GEMIDDELDEN PER SCHOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
bestrating	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00	2,20	2,20	2,00	2,33	2,13	2,00	2,50	2,17	2,17	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
groen	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
straatmeubilair/bebording	2,30	2,00	2,00	2,00	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	
afvalbakken									2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,11	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Aantal opmerkingen	0	2	2	5	4	3	3	0	2	4	3	0	3	1	3	1	3	2	2	0	0	0	2	1	

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3


(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

Meldingsnummer	Naam	Meldingadres	wijk	Melding	Datum	Datum	Toegewezen ambtenaar
					toegekend	afgehandeld	
33124680	zomerschouw	Elenbaasstraat;\s-Heer Arendskerke 1	's-Heer Arendskerke	verhoogd parkeren opheffen zijde Lange Achterweg. Dit is een vergeten melding welke elk jaar uit de zomerschouw terugkomt.	14-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van
33124647	zomerschouw	Jonkerstraat;\s-Heer Arendskerke 14	's-Heer Arendskerke	Zonk in rijbaan bij inspectieput, en binnenbocht hoek Walstraat spoor ingereden.	13-11-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van
33121152	zomerschouw		's-Heer Arendskerke	Struiken rondom school verwilderd	31-8-2018	00-00-0000	Asllani, Shukri
33121143	zomerschouw	Jonkerstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Hoek Jonkerstraat/Walstraat bossage/geen uitzicht (RWS ?)	31-8-2018	00-00-0000	Asllani, Shukri
33121140	zomerschouw	Elenbaasstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Verwaardeloze tuin die als opslag/vuilnisbelt dienst lijkt te doen (RWS)	31-8-2018	00-00-0000	Asllani, Shukri
33121146	zomerschouw	Liesbethstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Te brede weg Liesbeth straat 41	31-8-2018	3-9-2018	Leeuwen, Niels van
33121131	zomerschouw	Landweg;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	wegverzakking Landweg t.o 67	31-8-2018	3-9-2018	Leeuwen, Niels van
33121167	zomerschouw	Oude Rijksweg;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Er wordt te laat gemaaid in het seizoen Oude Rijksweg, kruising Oude Rijksweg richting Panhoeve/ Arendsstraat TIP VAN HUUB VAN SABBEN SPIEGEL PLAATSEN	31-8-2018	4-9-2018	Rijk, Adrie
33121155	zomerschouw	Slotstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Parkeren nieuw deel Slotstraat half op de stoep	31-8-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van
33121161	zomerschouw	Boudewijnstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Dode wilg t.o Boudewijnstraat 9	31-8-2018	10-9-2018	Kapoen, Tom
33121149	zomerschouw	Raadhuisstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Parkeren Deestraat/Raadhuisstraat, wordt vaak geparkeerd, levert gevaarlijke situaties op	31-8-2018	17-9-2018	Asllani, Shukri
33121137	zomerschouw	Lange Achterweg;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Verzakking L Achterweg 2	31-8-2018	12-10-2018	Leeuwen, Niels van
33121158	zomerschouw		's-Heer Arendskerke	Tegels v d skatebaan liggen scheef s, Heer Arendskerke	31-8-2018	29-10-2018	Leeuwen, Niels van
33121134	zomerschouw	Joosstraat;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	wegverzakking Jooststraat naast 9	31-8-2018	31-10-2018	Leeuwen, Niels van
33121164	zomerschouw	Oude Rijksweg;\s-Heer Arendskerke	's-Heer Arendskerke	Maaien schuin pad omhoog t.o Oude Rijksweg 84 en wellicht ook de onderrand van dit stukje Oude Rijksweg (erg smal vanaf Gouden Leeuw tot Traas-Beenhakker).	31-8-2018	20-11-2018	Goedegebuure, Gert

2.19 Schouwresultaat 's- Heer Hendrikskinderen (WIJK 70)

HISTORISCH OVERZICHT 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN																										
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018	
aantal schouwpunten	13	14	13	14	13	14	14	15	15	14	15	14	15	14	15	17	16	15	15	16	30	18	16	15	15	
aantal opname's schouwonderdelen	86	90	78	86	78	83	85	92	86	86	90	89	105	87	90	104	97	91	91	97	181	109	97	90	90	
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
percentage slechter dan gewenst	4,7	8,9	25,6	5,8	1,3	2,4	3,5	2,2	0,0	1,2	0,0	3,4	0,0	8,1	2,2	2,9	4,1	0,0	9,9	0,0	2,2	5,5	1,0	0,0	0,0	
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,04	2,08	2,23	2,05	2,01	2,02	2,03	2,02	2,00	2,01	2,00	2,03	2,00	2,07	2,02	2,03	2,04	2,00	2,09	2,00	2,02	2,05	2,01	2,00	2,00	
GEMIDDELDEN PER SCOUWONDERDEEL:																										
totaalbeeld	2,10	2,00	2,20	2,14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00	2,00	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
bestrating	2,00	2,20	2,30	2,14	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,06	2,13	2,00	2,00	2,00	2,03	2,11	2,00	2,00	2,00	
groen	2,10	2,40	2,20	2,08	2,00	2,08	2,11	2,07	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,29	2,00	2,12	2,06	2,00	2,07	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00	
straatmeubilair/bebording	2,23	2,00	2,20	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,14	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,27	2,00	2,07	2,00	2,06	2,00	2,00	
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,79	2,00	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
verlichting	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03	2,05	2,00	2,00	2,00	
Aantal opmerkingen	7	37	12	22	9	11	4	15	7	16	7	14	2	8	5	20	9	9	5	2	7	28	5	12	11	

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwrond



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.


<u>Meldings nummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33119109	Zomerschouw	Zwanenburg;\s-Heer Hendrikskinderen 5	's-Heer Hendrikskinderen	tussenpad naast 5 blijft vol water staan bij regenval, het ligt als het ware hol. Afwatering verbeteren	18-7-2018	00-00-0000	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33119127	zomerschouw	Oude Rijksweg;\s-Heer Hendrikskinderen 18	s-Heer Hendrikskinderen	haag verhindert ruim uitzicht op de kruising Plein- Oude Rijksweg- van Maelstedestraat Dit is 30 km zone en de kruising is daardoor veilig te overzien, geen actie nodig	18-7-2018	18-7-2018	Asllani, Shukri	Openbare Ruimte
33119106	Zomerschouw	Floris de Voogdstraat;\s-Heer Hendrikskinderen	's-Heer Hendrikskinderen	voetpaden zijn soms afgesloten door een stalen buis, dit is vreemd en hinderlijk. Echter deze voetpaden zijn particulier eigendom en dus onttrokken aan het openbaar gebied	18-7-2018	18-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119095	zomerschouw	Jacoba van Beierenstraat;\s-Heer Hendrikskinderen 15	's-Heer Hendrikskinderen	vraag; haag van Hendriks Plaza verhindert zicht op de kruising fietspad/Jac. van Beierenstraat antw. door aanpassing van de kruising na herinrichting is er voldoende zicht voor fietsers, geen gevaarlijkse situatie	18-7-2018	18-7-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119097	Zomerschouw	Jacoba van Beierenstraat;\s-Heer Hendrikskinderen 23	's-Heer Hendrikskinderen	door mieren is zand onder de tegels uit gegraven, tegels achter de band verzakken, diepe put tot gevolg. geldt ook voor omgeving 39 en nog op enkele plaatsen onevenzijde	18-7-2018	31-7-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33119112	Zomerschouw	Plein;\s-Heer Hendrikskinderen 18	's-Heer Hendrikskinderen	achter het westelijke doel grond verlagen ivm afwatering van het veld, de hele kop meenemen	18-7-2018	2-8-2018	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33119118	Zomerschouw	Heer Wissestraat;\s-Heer Hendrikskinderen 2	's-Heer Hendrikskinderen	veel onkruid op P terrein en in de goten van Heer Wissestraat, bestrijding niet uit te voeren zonder dat de auto's uit de straat zijn	18-7-2018	15-8-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33119124	Zomerschouw	van Maelstedestraat;\s-Heer Hendrikskinderen 14	's-Heer Hendrikskinderen	voor de woning ligt een 4m2 klinkers los, opvulling is weg	18-7-2018	31-8-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33119100	Zomerschouw	Jacoba van Beierenstraat;\s-Heer Hendrikskinderen 40	's-Heer Hendrikskinderen	door verbouw werkzaamheden aan huis zijn de voegen tussen de tegels groter geworden, bovendien enkele tegels kapot op de oprit naar woning. Schade door bouwbedrijf	18-7-2018	31-8-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33119115	Zomerschouw	Sinoutskerkseweg;\s-Heer Hendrikskinderen 3	's-Heer Hendrikskinderen	hoek Ada van Hollandstraat ligt een buis onder de weg welke verbinding is tussen 2 sloten, deze zijn eigendom van het Waterschap, verharding gem. Goes Net achter de opsluitband ontstaat een diep gat, oorzaak onbekend, buis kan lek zijn.	18-7-2018	16-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33119103	Zomerschouw	Jacoba van Beierenstraat;\s-Heer Hendrikskinderen 40	's-Heer Hendrikskinderen	in de bocht naar Zwanenburg wordt het trottoir zeker 1,5 tegel overgroeid door planten van particuliere tuin	18-7-2018	17-10-2018	Asllani, Shukri	Openbare Ruimte

2.20 Schouwresultaat Wolphaartsdijk (WIJK 80)

HISTORISCH OVERZICHT WOLPHAARTSDIJK

	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	16	19	20	19	20	17	20	21	21	21	20	20	21	21	21	24	21	21	17	25	41	42	42	22	22
aantal opname's																									
schouwonderdelen	100	117	124	119	126	105	123	129	132	134	115	127	147	132	131	148	127	127	105	153	247	252	252	132	132
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	11,0	12,8	12,9	2,5	7,1	6,7	5,7	4,7	3,8	1,5	7,0	3,1	0,0	1,5	1,5	4,1	3,2	5,5	6,7	6,5	3,2	0,4	1,2	0,8	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,11	2,16	2,13	2,02	2,06	2,10	2,05	2,04	2,03	2,01	2,08	2,03	2,00	2,01	2,01	2,03	2,03	2,05	2,06	2,06	2,03	2,00	2,01	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,10	2,00	2,10	2,05	2,00	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,00	2,12	2,08	2,00	2,03	2,00	2,00
bestrating	2,10	2,30	2,10	2,11	2,00	2,00	2,00	2,05	2,14	2,00	2,05	2,05	2,00	2,10	2,00	2,08	2,00	2,14	2,00	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,30	2,30	2,30	2,00	2,15	2,24	2,20	2,14	2,00	2,10	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,05	2,00	2,12	2,03	2,00	2,03	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,20	2,10	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,06	2,05	2,00	2,00	2,05	2,08	2,10	2,10	2,24	2,04	2,10	2,00	2,03	2,00	2,00
afvalbakken	2,00	2,40	2,20	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,10	2,10	2,20	2,00	2,30	2,00	2,15	2,00	2,05	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,05	2,00	2,05	2,00	2,18	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	18	15	20	26	11	18	14	14	13	12	21	13	3	13	8	7	11	10	5	13	10	10	11	13	13

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!

INGRIJPNIVEAU IS 3


(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!

De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

2.21 Schouwresultaat Oud- Sabbinge (WIJK 90)

HISTORISCH OVERZICHT OUD-SABBINGE																									
	winter 2005	zomer 2006	winter 2006	zomer 2007	winter 2007	zomer 2008	winter 2008	zomer 2009	winter 2009	zomer 2010	winter 2010	zomer 2011	winter 2011	zomer 2012	winter 2012-2013	zomer 2013	winter 2013-2014	zomer 2014	winter 2014-2015	zomer 2015	winter 2015-2016	zomer 2016	winter 2016-2017	zomer 2017	zomer 2018
aantal schouwpunten	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	9	5	5	5	6	6	5	6	9	5	5	6
aantal opname's																									
schouwonderdelen	24	25	25	20	25	27	31	32	33	31	29	25	35	58,00	32	32	31	38	38	32	38	55	31	31	38
percentage beter dan gewenst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
percentage slechter dan gewenst	12,5	0,0	4,0	10,0	4,0	3,7	16,1	6,3	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter(*)	2,11	2,00	2,04	2,10	2,04	2,04	2,14	2,06	2,00	2,00	2,00	2,04	2,00	2,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,07	2,00	2,02	2,00	2,00	2,00
GEMIDDELDEN PER SCOUWONDERDEEL:																									
totaalbeeld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
bestrating	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
groen	2,00	2,00	2,00	2,67	2,25	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00
straatmeubilair/bebording	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
afvalbakken	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
straatvegen/zwerfvuil	2,00	2,00	2,30	2,00	2,00	2,00	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
verlichting	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aantal opmerkingen	7	1	3	7	1	3	8	3	1	7	1	2	2	1	2	4	1	0	1	0	1	1	2	0	0

Gemiddeld Kwaliteitsverloop per Schouwronde



GEWENST NIVEAU IS 2

HOE HOGER CIJFER HOE SLECHTER DE KWALITEIT!


INGRIJPNIVEAU IS 3

(*) Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!!
De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.

<u>Meldingsnummer</u>	<u>Naam</u>	<u>Meldingadres</u>	<u>wijk</u>	<u>Melding</u>	<u>Datum toegekend</u>	<u>Datum afgehandeld</u>	<u>Toegewezen ambtenaar</u>	<u>Afdeling</u>
33121425	zomerschouw	Schelphoek;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	langs fietspad Schelphoek-Veerse Meer, bankjes herstellen en opnieuw monteren, beide.	6-9-2018	00-00-0000	Kapoen, Tom	Openbare Ruimte
33121431	zomerschouw	van der Baanstraat;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	zijingang Dorpshuis en afrit naar de gymzaal toe loopt het water naar binnen toe. Waarschijnlijk kolken verstopt, $\text{\textcircled{A}}$ ligt in het pad naar de zijingang sportzaal en $\text{\textcircled{A}}$ ligt er tegen het pand aan naar de deur zijingang dorpshuis, zie apart toegestuurde plattegrond (Tom)	6-9-2018	6-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121429	zomerschouw	Papeweg;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	op kruising met Burg. hackstraat, blok herleggen, is wederom aangereden en er liggen tegels los	6-9-2018	6-9-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121416	zomerschouw	Gardenierhof;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	markering t.b.v. paal midden in het fietspad, is slecht zichtbaar, opnieuw aanbrengen	6-9-2018	6-9-2018	Rijk, Adrie	Openbare Ruimte
33121410	zomerschouw	Vliedbergstraat;Wolphaartsdijk 99	Wolphaartsdijk	midden in de weg een verzakking, ligt boven de rioolstreng, controle gewenst.	6-9-2018	11-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121422	zomerschouw	Veerweg;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	maaiwerk kruising Aardebolleweg is niet volgens afspraak gemaaid, volgend jaar erop zitten dat het goed wordt uitgevoerd, er ontstaat een gevaarlijke situatie anders	6-9-2018	17-9-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33121413	zomerschouw	Gardenierhof;Wolphaartsdijk	Wolphaartsdijk	maaiwerk onder de acacia's naast het fietspad richting Burgemeester Hackstraat is niet uitgevoerd, alleen gazonstrookje is meegenomen	6-9-2018	17-9-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33121398	zomerschouw	Boomdijk;Wolphaartsdijk 20	Wolphaartsdijk	parkeerterrein onkruid bestrijding en vegen uitvoeren, dit vanwege het beeld	6-9-2018	17-9-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte
33121374	zomerschouw	Boomdijk;Wolphaartsdijk 20	Wolphaartsdijk	parkeerterrein bij begraafplaats nog regelmatig condooms en wiet zakjes te vinden, blijven controleren door de WOP	5-9-2018	19-9-2018	Kapoen, Tom	Vergunningen en Handhaving
33121419	zomerschouw	Prins Bernhardstraat;Wolphaartsdijk 39	Wolphaartsdijk	midden in de weg gat in de straat, heeft met de bouwactiviteiten te maken waarschijnlijk	6-9-2018	21-9-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121407	zomerschouw	Hoofdstraat;Wolphaartsdijk 3	Wolphaartsdijk	boven de riool streng zijn twee verzakking te zien in het wegdek, controle vanwege lekkage gewenst	6-9-2018	15-10-2018	Priem, Marco	Openbare Ruimte
33121396	zomerschouw	Boomdijk;Wolphaartsdijk 10	Wolphaartsdijk	volgens melder (dhr. Vos) wordt de dijk te zwaar belast door het verkeer, Marco heeft hier al eerder overleg over gehad	6-9-2018	24-10-2018	Leeuwen, Niels van	Openbare Ruimte
33121371	zomerschouw	Boomdijk;Wolphaartsdijk 5	Wolphaartsdijk	maaiwerk tegen KPN gebouw aan verbeteren, verzoek bewoner Vos	5-9-2018	5-11-2018	Goedegebuure, Gert	Openbare Ruimte

3.1 Kwaliteitsprofiel wijkschouwrunde zomer 2018

22 wijken	Centrum	Kern-winkel-gebied	Oost	Zuid	West	Goese polder	Noordhoek	De Poel	Haven / Goese Schans	Goese Meer	Overzuid Overture (en Aria -in ontwikkeling)	Mannee	Wilhel-minadorp	Kloetinge	Oost-molenpark / Riethoek	Kattendijke	Eindewege	sh Arends-kerke	Lewedorp-noord	sh-Hendriks-kinderen	Wolphaartsdijk	Oud sabbinge	Totaal kolom
aantal beter dan gewenst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal slechter dan gewenst	0	4	0	7	39	0	2	9	0	0	45	4	7	8	6	0	0	0	0	0	0	0	122
aantal schouwpunten	13	7	28	22	26	46	18	17	6	13	16	7	14	16	10	10	5	15	2	15	22	6	317
aantal opname's schouwonderdelen	91	48	175	154	173	293	117	103	36	78	130	42	86	112	70	59	30	90	12	90	132	38	2056
percentage beter dan gewenst	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
percentage slechter dan gewenst	0,00%	8,33%	0,00%	4,55%	22,54%	0,00%	1,71%	8,74%	0,00%	0,00%	34,62%	9,52%	8,14%	7,14%	0,00%	10,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,25%
Gemiddelde score alle schouwonderdelen. Hoe lager de score hoe beter!!!! (*)	1,85	1,09	2,00	2,05	2,09	2,00	2,02	2,11	2,00	2,00	2,35	2,09	2,10	2,07	2,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04
GEMIDDELDEN PER WIJK PER SCHOUWONDERDEEL:																							
totaalbeeld	1,85	1,00	2,00	2,00	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,44	2,00	2,14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03
bestrating	1,85	1,00	2,00	2,14	2,25	2,00	2,00	2,30	2,00	2,00	2,32	2,14	2,00	2,06	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06
groen	1,85	1,17	2,00	2,00	2,19	2,00	2,12	2,06	2,00	2,00	2,42	2,14	2,07	2,31	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06
straatmeubilair/bebording	1,85	1,43	2,00	2,14	2,10	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,37	2,14	2,17	2,13	2,00	2,22	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,06
afvalbakken	1,85	1,00	2,00	2,00	1,97	2,00	2,00	nvt	nvt	2,00	2,32	nvt	2,25	2,00	2,00	2,00	nvt	nvt	nvt	2,00	2,00	2,00	2,03
straatvegen/zwerfvuil	1,85	1,00	2,00	2,05	1,96	2,00	2,00	2,18	2,00	2,00	2,32	2,14	2,00	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,03
verlichting	1,85	1,00	2,00	2,00	2,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,26	2,00	2,07	2,00	2,00	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,02
Aantal opmerkingen	11	16	8	19	52	5	15	21	1	9	20	7	9	12	3	11	0	15	0	11	13	0	258
(*)	Voor de leesbaarheid zijn de decimalen beperkt. Het gemiddelde is bepaald over 4 decimalen achter de komma!!! De gemiddelde score is derhalve rekenkundig correct.																						
	voor dit gebied is het gewenste niveau niet haalbaar! Er is momenteel een omvangrijk (master) plan in uitvoering										kernwinkelgebied ambitie = 1 overig ambitie = 2												
	opvallende negatieve score t.o.v. gewenst niveau* Afwijking >= 10 procent										(Goes+ slechter dan 1,10)												
	opvallende positieve score t.o.v. gewenst niveau* Afwijking >= 10 procent																						
	beantwoordend aan het ambitieniveau: Kernwinkelgebied 1 Alle overige wijken en dorpen 2																						



GEMIDDELDE SCORE SCHOUWONDERDELEN PER WIJK. HOE LAGER CIJFER HOE BETER!																						
GOES PLUS (KERNWINKELGEBIED) HIER IS GEWENST NIVEAU 1																						
GOES STANDAARD (OVERIGE WIJKEN) GEWENST NIVEAU 2																						
INGRIJPMOMENT IS NIVEAU 3																						

SCHOUWPROTOCOL - Afspraken en te volgen procedures



Algemeen

Schouwpunten opnemen volgens uitgereikt schouwmateriaal, wisselend per ronde: even, oneven, 1^e helft, 2^e helft enz.

Indien vermeld, het afgesproken thema meenemen in de schouw.

Het schouwmateriaal wordt verstrekt door de afdelingssecretaresse.

- ❖ De wijkopzichter stelt een praktische schouwvolgorde op m.b.v. de schouwkaartjes.
- ❖ De wijkopzichter noteert en levert na de schouw het ingevulde opnameformulier in bij de afdelingssecretaresse.
- ❖ De waarderungen pas noteren nadat consensus over de schouwonderdelen is bereikt.
- ❖ Alles beneden het gewenste ambitieniveau ook noteren als opmerking. Dit voor opname in het meldingenmanagementsysteem SIM
- ❖ Alle meldingen/aandachtspunten worden door de wijkopzichter in het meldingenmanagementsysteem SIM geplaatst.
- ❖ De wijkopzichter is het aanspreekpunt voor bewoners, wijkverenigingen, belangenverenigingen e.d.
- ❖ De wijkopzichter koppelt indien nodig meldingen, vragen, wensen en opmerkingen door naar de andere afdelingen zoals Omgeving & Economie, Vergunningverlening en Handhaving e.d.
- ❖ Iedere schouwronde wordt geëvalueerd in het werkoverleg van de afdeling Openbare Ruimte.

Zomerschouw

- ❖ De zomerschouwen vinden plaats in mei/juni/juli, afhankelijk van de zomervakanties scholen.
- ❖ Bewoners- en belangenverenigingen en de Adviesraad worden in april per mail uitgenodigd.
 - In de uitnodiging wordt gevraagd of er volgens de uitgenodigde vereniging nog meldingen openstaan.
 - Hiertoe wordt, als bijlage, een overzicht van de meldingen meegezonden.
- ❖ De wethouders gaan in principe mee met de zomerschouw in de eigen wijken c.q. dorpen.
- ❖ Raadsleden worden uitgenodigd via de griffier.
- ❖ Collega's worden uitgenodigd d.m.v. aankondiging op intranet.

Voorafgaande aan de schouw wordt door de wijkopzichter uitleg gegeven over de werkwijze en worden de eventuele aandachtspunten besproken. Het thema wordt besproken; als er geen algemeen thema is kan aan de groep worden gevraagd of er een voorstel is. Eventueel nog uitstaande meldingen worden kort doorgenomen.

Het rapport wordt verstrekt aan deelnemende bewoners- en gebruikersverenigingen, B&W en de raadsleden (via de griffier). Daarnaast worden de resultaten gepubliceerd op de website en op intranet. In de begeleidende brief bij de verzending van het wijkschouwrapport wordt gevraagd binnen uiterlijk drie maanden aan te geven of er zaken in het rapport ontbreken c.q. onvolledig zijn. Ook kan dit als evaluatiemoment dienen.

Winterschouw

De winterschouwen vinden plaats in december -na de bladval- of januari.

Vanaf winter 2017-2018 wordt de schouw uitsluitend uitgevoerd door de wijkopzichter en de in het dorp/de wijk werkende groenploeg. Dit i.v.m. de bezuinigingen. Voorafgaande aan de schouw wordt door de wijkopzichter uitleg gegeven over de werkwijze en worden de eventuele aandachtspunten besproken. Het thema wordt besproken. Verder zie onder het kopje: **Algemeen**